

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 38 位点常染色体荧光检验试剂盒，生产厂为江苏安科华捷生物科技有限公司，厂址为无锡惠山经济开发区惠成路88。38 位点常染色体荧光检验试剂盒的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）。38 位点常染色体荧光检验试剂盒的（关键组件）在中国境内生产。38 位点常染色体荧光检验试剂盒的（关键工序）在中国境内完成。

2. 常染色体补充检验试剂盒，江苏安科华捷生物科技有限公司，厂址为无锡惠山经济开发区惠成路88。常染色体补充检验试剂盒的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）。常染色体补充检验试剂盒的（关键组件）在中国境内生产。常染色体补充检验试剂盒的（关键工序）在中国境内完成。

3. 甲酰胺，生产厂为江苏安科华捷生物科技有限公司，厂址为无锡惠山经济开发区惠成路88。甲酰胺的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）。甲酰胺的（关键组件）在中国境内生产。甲酰胺的（关键工序）在中国境内完成。

4. 3730 Pop7 胶，江苏安科华捷生物科技有限公司，厂址为无锡惠山经济开发区惠成路88。3730 Pop7 胶的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）。3730 Pop7 胶的（关键组件）在中国境内生产。3730 Pop7 胶的（关键工序）在中国境内完成。

5. 3730 Buffer，江苏安科华捷生物科技有限公司，厂址为无锡惠山经济开发区惠成路88。3730 Buffer的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）。3730 Buffer的（关键组件）在中国境内生产。3730 Buffer的（关键工序）在中国境内完成。

6. 乳胶手套，生产厂为江苏扬子利得医疗器械有限公司，厂址为南通市海门区悦来镇常久路北侧（同善村五组88号）。乳胶手套的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。乳胶手套的（关键组件）在中国境内生产。乳胶手套的（关键工序）在中国境内完成。

7. PE 手套，生产厂为上海银湾塑胶有限公司，厂址为上海市金山区山阳镇山通路188号4幢南侧。PE 手套的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。PE 手套的（关键组件）在中国境内生产。PE 手套的（关键工序）在中国境内完成。

8. 10u1 枪头，生产厂为北京启迪利泰科技有限公司，厂址为北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢9层6单元915A。10u1 枪头的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。10u1 枪头的（关键组件）在中国境内生产。10u1 枪头的（关键工序）在中国境内完成。

9. 200u1 枪头，生产厂为北京启迪利泰科技有限公司，厂址为北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢9层6单元915A。200u1 枪头的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。200u1 枪头的（关键组件）在中国境内生产。200u1 枪头的（关键工序）在中国境内完成。

10. 96 孔反应板，生产厂为北京启迪利泰科技有限公司，厂址为北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢9层6单元915A。96 孔反应板的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。96 孔反应板的（关键组件）在中国境内生产。96 孔反应板的（关键工序）在中国境内完成。

11. 1.5ml 离心管，生产厂为康宁生命科学（吴江）有限公司，厂址为吴江经济技术开发区庞金路1801号。1.5ml 离心管的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。1.5ml 离心管的（关键组件）在中国境内生产。1.5ml 离心管的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：江苏安科华捷生物科技有限公司

日期：2026年09月23日



-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。