关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（PP排风试剂柜、边台1、边台2、不锈钢排风罩、滴水架、高温台(单层)、功能柱1、功能柱2试剂架(单立柱)、试剂架(双立柱)、水槽台1、水槽台2、通风柜(标准型)7系、通风柜(桌上型)7系、仪器台1、仪器台2、仪器台后封板、中央台1、中央台2、中央台挡水板1、中央台挡水板2）[1]，生产厂为（广东天赐湾实验室装备制造有限公司）[2]，厂址为（佛山市三水区芦苞镇懿龙路8号F1首层B区及第二层B区）。（PP排风试剂柜、边台1、边台2、不锈钢排风罩、滴水架、高温台(单层)、功能柱1、功能柱2试剂架(单立柱)、试剂架(双立柱)、水槽台1、水槽台2、通风柜(标准型)、通风柜(桌上型)、仪器台1、仪器台2、仪器台后封板、中央台1、中央台2、中央台挡水板1、中央台挡水板2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（PP排风试剂柜、边台1、边台2、不锈钢排风罩、滴水架、高温台(单层)、功能柱1、功能柱2试剂架(单立柱)、试剂架(双立柱)、水槽台1、水槽台2、通风柜(标准型)、通风柜(桌上型)、仪器台1、仪器台2、仪器台后封板、中央台1、中央台2、中央台挡水板1、中央台挡水板2）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（PP排风试剂柜、边台1、边台2、不锈钢排风罩、滴水架、高温台(单层)、功能柱1、功能柱2试剂架(单立柱)、试剂架(双立柱)、水槽台1、水槽台2、通风柜(标准型)、通风柜(桌上型)、仪器台1、仪器台2、仪器台后封板、中央台1、中央台2、中央台挡水板1、中央台挡水板2）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（万向抽气罩KP8-5、PP水槽(大)KP1、化验水龙头KA1、台式洗眼器(双眼)KC2-1、紧急冲淋洗眼器KC4B、滴水架KD2S、PP水槽(中)KP2），生产厂为（浙江科恩实验设备股份有限公司），厂址为（浙江省新昌县七星街道金星村8888号(1、2幢)）。（万向抽气罩KP8-5、PP水槽(大)KP1、化验水龙头KA1、台式洗眼器(双眼)KC2-1、紧急冲淋洗眼器KC4B、滴水架KD2S、PP水槽(中)KP2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（万向抽气罩KP8-5、PP水槽(大)KP1、化验水龙头KA1、台式洗眼器(双眼)KC2-1、紧急冲淋洗眼器KC4B、滴水架KD2S、PP水槽(中)KP2）的（关键组件）在中国境内生产。（万向抽气罩KP8-5、PP水槽(大)KP1、化验水龙头KA1、台式洗眼器(双眼)KC2-1、紧急冲淋洗眼器KC4B、滴水架KD2S、PP水槽(中)KP2）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（实验凳 F825521E），生产厂为（深圳市力强工业用椅技术有限公司），厂址为（深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地依波大厦 C501）。（实验凳 F825521E)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(实验凳 F825521E）的（关键组件）在中国境内生产。（实验凳 F825521E）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（电源插座），生产厂为（浙江正泰电器股份有限公司），厂址为（浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号）。（电源插座）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源插座）的（关键组件）在中国境内生产。（电源插座）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（玻璃钢变频离心风机 LAB-211B-7.5KW、LAB-241B-11KW、LAB-271B-18.5KW、风机隔音箱 LAB-211B、LAB-241B、LAB-271B），生产厂为（苏州顶裕节能设备有限公司），厂址为（苏州市吴江区黎里镇芦墟临沪大道 4058 号）。(玻璃钢变频离心风机 LAB-211B-7.5KW、LAB-241B-11KW、LAB-271B-18.5KW、风机隔音箱 LAB-211B、LAB-241B、LAB-271B）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（玻璃钢变频离心风机 LAB-211B-7.5KW、LAB-241B-11KW、LAB-271B-18.5KW、风机隔音箱 LAB-211B、LAB-241B、LAB-271B）的（关键组件）在中国境内生产。（玻璃钢变频离心风机 LAB-211B-7.5KW、LAB-241B-11KW、LAB-271B-18.5KW、风机隔音箱 LAB-211B、LAB-241B、LAB-271B）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（矩形阻燃(B1 级)PP 板），生产厂为（常州飞宏塑业有限公司），厂址为（常州市武进区礼嘉镇坂上村）。（矩形阻燃(B1 级)PP 板）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（矩形阻燃(B1 级)PP 板）的（关键组件）在中国境内生产。（矩形阻燃(B1 级)PP 板）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（废气处理设备(混合,带原位再生) 2500*1515*1950mm、废气处理设备(混合,带原位再生) 2600*1700*2250mm），生产厂为（江苏科仕兴实验室环保科技有限公司），厂址为（江苏省扬州市邗江区华钢路 8 号）。（废气处理设备(混合,带原位再生) 2500*1515*1950mm、废气处理设备(混合,带原位再生) 2600*1700*2250mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（废气处理设备(混合,带原位再生) 2500*1515*1950mm、废气处理设备(混合,带原位再生) 2600*1700*2250mm）的（关键组件）在中国境内生产。（废气处理设备(混合,带原位再生) 2500*1515*1950mm、废气处理设备(混合,带原位再生) 2600*1700*2250mm）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（组合式空气处理机组 ZK1219CX、组合式空气处理机组 ZK1623CX），生产厂为（广东西屋康达空调有限公司），厂址为（广东省佛山市南海区丹灶镇东

阳三路 1 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（风冷模块机组 30RQ130CHSA），生产厂为（开利空调冷冻系统(上海)有限公司），厂址为（上海市宝山区海欢路 388 号）。（风冷模块机组 30RQ130CHSA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风冷模块机组 30RQ130CHSA）的（关键组件）在中国境内生产。（风冷模块机组 30RQ130CHSA）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（变风量蝶阀 LC-0F-VAV200*200、LC-0F-VAV300*200、LC-0F-VAV400*200、LC-0F-VAV500*250、LC-0F-VAV630*200、LC-0F-VAV800*200、开关量电动碟阀），生产厂为（上海欧控智能科技有限公司），厂址为（上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 401 室）。（变风量蝶阀 LC-0F-VAV200*200、LC-0F-VAV300*200、LC-0F-VAV400*200、LC-0F-VAV500*250、LC-0F-VAV630*200、LC-0F-VAV800*200）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（变风量蝶阀 LC-0F-VAV200*200、LC-0F-VAV300*200、LC-0F-VAV400*200、LC-0F-VAV500*250、LC-0F-VAV630*200、LC-0F-VAV800*200）的（关键组件）在中国境内生产。（变风量蝶阀 LC-0F-VAV200*200、LC-0F-VAV300*200、LC-0F-VAV400*200、LC-0F-VAV500*250、LC-0F-VAV630*200、LC-0F-VAV800*200）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（多联式制冷机组 RFC2075MXNYA(T)、RFC2020MXNYA(T)、RFC1700MXNYA(T)、RFC1515MXNYA(T)、RFC1465MXNYA(T)、RFC1415MXNYA(T)、RFC1360MXNYA(T)、嵌入式多联室内机 RFT125MXD、RFT100MXD、RFT80MXD、RFT63MXD、RFT50MXD、RFT36MXD、风管式多联室内机 RFUT36MXE、RFUT45MXE、RFUT50MXE、遥控器+接收板 HYR-H10(商用)+REJ-02(商用)、分体挂式变频热泵型壁挂式空调器 KFR-50GW/G10U-1 套机），生产厂为（青岛海尔空调电子有限公司），厂址为（青岛经济技术开发区海尔开发区工业园（前海港路 236 号））。（多联式制冷机组 RFC2075MXNYA(T)、RFC2020MXNYA(T)、RFC1700MXNYA(T)、RFC1515MXNYA(T)、RFC1465MXNYA(T)、RFC1415MXNYA(T)、RFC1360MXNYA(T)、嵌入式多联室内机 RFT125MXD、RFT100MXD、RFT80MXD、RFT63MXD、RFT50MXD、RFT36MXD、风管式多联室内机 RFUT36MXE、RFUT45MXE、RFUT50MXE、遥控器+接收板 HYR-H10(商用)+REJ-02(商用)、分体挂式变频热泵型壁挂式空调器 KFR-50GW/G10U-1 套机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多联式制冷机组 RFC2075MXNYA(T)、RFC2020MXNYA(T)、RFC1700MXNYA(T)、RFC1515MXNYA(T)、RFC1465MXNYA(T)、RFC1415MXNYA(T)、RFC1360MXNYA(T)、嵌入式多联室内机 RFT125MXD、RFT100MXD、RFT80MXD、RFT63MXD、RFT50MXD、

RFT36MXD、风管式多联室内机 RFUT36MXE、RFUT45MXE、RFUT50MXE、遥控器+接收板 HYR-H10(商用)+REJ-02(商用)、分体挂式变频热泵型壁挂式空调器 KFR-50GW/G10U-1 套机）的（关键组件）在中国境内生产。（多联式制冷机组 RFC2075MXNYA(T)、RFC2020MXNYA(T)、RFC1700MXNYA(T)、RFC1515MXNYA(T)、RFC1465MXNYA(T)、RFC1415MXNYA(T)、RFC1360MXNYA(T)、嵌入式多联室内机 RFT125MXD、RFT100MXD、RFT80MXD、RFT63MXD、RFT50MXD、RFT36MXD、风管式多联室内机 RFUT36MXE、RFUT45MXE、RFUT50MXE、遥控器+接收板 HYR-H10(商用)+REJ-02(商用)、分体挂式变频热泵型壁挂式空调器 KFR-50GW/G10U-1 套机）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（空调循环水泵 ISW150-315A、ISW125-315A），生产厂为（安徽江淮泵阀有限公司），厂址为（安徽省天长市南环路（天康大道南侧））。（空调循环水泵 ISW150-315A、ISW125-315A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（空调循环水泵 ISW150-315A、ISW125-315A）的（关键组件）在中国境内生产。（空调循环水泵 ISW150-315A、ISW125-315A）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（交互式实验室废水处理设备：处理能力 30m/d3,尺寸 6000mm*2750mm*2500mm(L×B×H),成套设备），生产厂为（上海上禹环保科技有限公司），厂址为（上海市松江区徐塘路 58 号 2 幢 301 室）(交互式实验室废水处理设备:处理能力 30m/d3,尺寸 6000mm*2750mm*2500mm(L×B×H),成套设备）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（交互式实验室废水处理设备:处理能力 30m/d3,尺寸 6000mm*2750mm*2500mm(L×B×H),成套设备)的(关键组件）在中国境内生产。（交互式实验室废水处理设备：处理能力 30m/d3,尺寸 6000mm*2750mm*2500mm(L×B×H),成套设备）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（控制电线电缆、铜芯电力电缆、屏蔽双绞线缆、管内穿塑料护套线 、电力电缆头 WDZB-YJY、电力电缆、线槽敷设 UTP4 六类非屏蔽线缆），生产厂为（上海起帆电缆股份有限公司),厂址为(上海市金山区张堰镇振康路 238 号.)。（控制电线电缆、铜芯电力电缆、屏蔽双绞线缆、管内穿塑料护套线 、电力电缆头 WDZB-YJY、电力电缆、线槽敷设 UTP4 六类非屏蔽线缆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制电线电缆、铜芯电力电缆、屏蔽双绞线缆、管内穿塑料护套线 、电力电缆头 WDZB-YJY、电力电缆、线槽敷设 UTP4 六类非屏蔽线缆）的（关键组件）在中国境内生产。（控制电线电缆、铜芯电力电缆、屏蔽双绞线缆、管内穿塑料护套线 、电力电缆头 WDZB-YJY、电力电缆、线槽敷设 UTP4 六类非屏蔽线缆）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（防爆柜式空调器 BKFR-72、BKFR-120），生产厂为（安徽秋雨防爆设备有限公司），厂址为（安徽省蚌埠市淮上区创业路 9 号院内 1 号厂房）。（防爆柜式空调器 BKFR-72、BKFR-120）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防爆柜式空调器 BKFR-72、BKFR-120）的（关键组件）在中国境内生产。（防爆柜式空调器 BKFR-72、BKFR-120）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（视频监控主机、网络型高清防暴半球摄像机、普通半球摄像机、监控显示器、64 路硬盘录像机、配线架 24 口），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（视频监控主机、网络型高清防暴半球摄像机、普通半球摄像机、监控显示器、64 路硬盘录像机、配线架 24 口）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（视频监控主机、网络型高清防暴半球摄像机、普通半球摄像机、监控显示器、64 路硬盘录像机、配线架 24 口）的（关键组件）在中国境内生产。（视频监控主机、网络型高清防暴半球摄像机、普通半球摄像机、监控显示器、64 路硬盘录像机、配线架 24 口）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（防爆半球摄像机），生产厂为（杭州海康威视电子有限公司），厂址为（浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区求是路 299 号）。（防爆半球摄像机的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防爆半球摄像机）的（关键组件）在中国境内生产。（防爆半球摄像机）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（风管单向抗震支架），生产厂为（河北钰博紧固件制造有限公司），厂址为（河北省邯郸市永年区讲武镇东赵王固村东）。（风管单向抗震支架）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风管单向抗震支架）的（关键组件）在中国境内生产。（风管单向抗震支架）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（原水缓冲装置、原水增压系统 BWI5-6、实验室纯水供水系统 BL2-11S、智慧控制系统 FX3GA-40MR），生产厂为（湖南杰睿环保科技有限公司），厂址为（长沙市望城经济技术开发区金荣望城科技产业园厂房六期第 B3 幢三层 301 号）。（原水缓冲装置、原水增压系统 BWI5-6、实验室纯水供水系统 BL2-11S、智慧控制系统 FX3GA-40MR）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（原水缓冲装置、原水增压系统 BWI5-6、实验室纯水供水系统 BL2-11S、智慧控制系统 FX3GA-40MR）的（关键组件）在中国境内生产。（原水缓冲装置、原水增压系统 BWI5-6、实验室纯水供水系统 BL2-11S、智慧控制系统 FX3GA-40MR）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（一级反渗透制水系统、二级反渗透制水系统），生产厂为（湖南沁森高科新材料有限公司），厂址为（湖南湘江新区雷锋街道明湖路 370 号综合楼 101）。（一级反渗透制水系统、二级反渗透制水系统）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（一级反渗透制水系统、二级反渗透制水系统）的（关键组件）在中国境内生产。（一级反渗透制水系统、二级反渗透制水系统）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（冷凝水管道橡塑保温管(板)绝热、供回水管道橡塑保温管、冷媒管、冷凝水管），生产厂为（华美节能科技集团有限公司），厂址为（河北省大城县留各庄）。（冷凝水管道橡塑保温管(板)绝热、供回水管道橡塑保温管、冷媒管、冷凝水管）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（冷凝水管道橡塑保温管(板)绝热、供回水管道橡塑保温管、冷媒管、冷凝水管）的（关键组件）在中国境内生产。（冷凝水管道橡塑保温管(板)绝热、供回水管道橡塑保温管、冷媒管、冷凝水管）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（机械过滤器装置、活性过滤器装置、软水过滤装置），生产厂为（江苏开能华宇环保设备有限公司），厂址为（宜兴市高塍镇红高西路 8 号）。（机械过滤器装置、活性过滤器装置、软水过滤装置）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机械过滤器装置、活性过滤器装置、软水过滤装置）的（关键组件）在中国境内生产。（机械过滤器装置、活性过滤器装置、软水过滤装置）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（70℃防火阀、手动调节阀、消声弯头 、消声器、手动调节阀、铝合金双层百叶风口、自垂防雨百叶补风口、静压箱、铝合金单层百叶风口 ），生产厂为（靖江华升空调设备有限公司），厂址为（靖江市经济开发区城北园区纬二路 83 号）。（70℃防火阀、手动调节阀、消声弯头 、消声器、手动调节阀、铝合金双层百叶风口、自垂防雨百叶补风口、静压箱、铝合金单层百叶风口）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（70℃防火阀、手动调节阀、消声弯头 、消声器、手动调节阀、铝合金双层百叶风口、自垂防雨百叶补风口、静压箱、铝合金单层百叶风口）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（热镀锌钢管、无缝钢管 ），生产厂为（南宁市蓝天钢管厂），厂址为（中国（广西）自由贸易试验区南宁片区银海大道 1074 号）。（热镀锌钢管、无缝钢管）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（热镀锌钢管、无缝钢管）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（24 口总交换机、24 口汇聚交换机、24 口网络交换机、交换机 24 口），生产厂为（普联技术有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 396 号南楼 2-7 层、北楼 3-11 层）。（24 口总交换机、24 口汇聚交换机、24 口网络交换机、交换机 24 口）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（24 口总交换机、24 口汇聚交换机、24 口网络交换机、交换机 24 口）的（关键组件）在中国境内生产。（24 口总交换机、24 口汇聚交换机、24 口网络交换机、交换机 24 口）的（关键工序）在中国境内完成。

26.（冷媒管、空调分歧铜管），生产厂为（青岛宏泰金属制品有限公司），厂址为（青岛平度市同和街道办事处驻地）。（产品名称冷媒管、空调分歧铜管）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称冷媒管、空调分歧铜管）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称冷媒管、空调分歧铜管）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（保安过滤装置），生产厂为（山东正东环保科技有限公司），厂址为（临沂市河东区凤凰岭街道常庄村）。（保安过滤装置）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（保安过滤装置）的（关键组件）在中国境内生产。（保安过滤装置）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（手柄蝶阀、旁通阀、涡轮蝶阀、止回阀、电动蝶阀、电动比例调节阀 、Y 型过滤器、可曲挠橡胶接头、流量开关、电子水处理仪），生产厂为（上海良工阀门厂有限公司），厂址为（上海市宝山区锦宏路 68 号）。（手柄蝶阀、旁通阀、涡轮蝶阀、止回阀、电动蝶阀、电动比例调节阀 、Y 型过滤器、可曲挠橡胶接头、流量开关、电子水处理仪）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（手柄蝶阀、旁通阀、涡轮蝶阀、止回阀、电动蝶阀、电动比例调节阀 、Y 型过滤器、可曲挠橡胶接头、流量开关、电子水处理仪）的（关键组件）在中国境内生产。（手柄蝶阀、旁通阀、涡轮蝶阀、止回阀、电动蝶阀、电动比例调节阀 、Y 型过滤器、可曲挠橡胶接头、流量开关、电子水处理仪）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（房间显示控制面板），生产厂为（深圳昆仑技创科技开发有限责任公司），厂址为（深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期 3 栋 ABCD 座 B2401）。（房间显示控制面板）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（房间显示控制面板）的（关键组件）在中国境内生产。（房间显示控制面板）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（24 口光纤盒、8 位模块信息插座 双口、六类水晶头、线槽配线 4 芯单模光纤、管内敷设 UTP4 六类非屏蔽线缆），生产厂为（同方股份有限公司），厂址为（北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30 层）。（24 口光纤盒、8 位模块信息插座 双口、六类水晶头、线槽配线 4 芯单模光纤、管内敷设 UTP4 六类非屏蔽线缆）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（24 口光纤盒、8 位模块信息插座 双口、六类水晶头、线槽配线 4 芯单模光纤、管内敷设 UTP4 六类非屏蔽线缆）的（关键组件）在中国境内生产。（24 口光纤

盒、8 位模块信息插座 双口、六类水晶头、线槽配线 4 芯单模光纤、管内敷设 UTP4 六类非屏蔽线缆）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（现浇构件圆钢筋、镀锌薄钢板矩形风管），生产厂为（武钢集团有限公司），厂址为（武汉市友谊大道 999 号）。（现浇构件圆钢筋、镀锌薄钢板矩形风管）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（现浇构件圆钢筋、镀锌薄钢板矩形风管）的（关键组件）在中国境内生产。（现浇构件圆钢筋、镀锌薄钢板矩形风管）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（手动调节阀），生产厂为（熙诚环保科技（苏州）有限公司），厂址为（昆山市张浦镇花苑路 1788 号）。（手动调节阀）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（手动调节阀）的（关键组件）在中国境内生产。（手动调节阀）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（自动排气阀、闸阀、球阀、减压阀 ），生产厂为（浙江奇科流体设备有限公司），厂址为（浙江省温州市龙湾区星海街道滨海八路 528 号 2 号楼 4 楼）。（自动排气阀、闸阀、球阀、减压阀）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（自动排气阀、闸阀、球阀、减压阀）的（关键组件）在中国境内生产。（自动排气阀、闸阀、球阀、减压阀）的（关键工序）在中国境内完成。

34.（不锈钢给水管），生产厂为（浙江新拓管业有限公司），厂址为（浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路 252-1 号）。（不锈钢给水管）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢给水管）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢给水管）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（U-PVC 冷凝水管、砖、混凝土结构暗配塑料管、PVC-U 塑料冷凝水管 ），生产厂为（中国联塑集团），厂址为（佛山市顺德区龙洲路龙江段联塑工业村）。（U-PVC 冷凝水管、砖、混凝土结构暗配塑料管、PVC-U 塑料冷凝水管）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（U-PVC 冷凝水管、砖、混凝土结构暗配塑料管、PVC-U 塑料冷凝水管）的（关键组件）在中国境内生产。（U-PVC 冷凝水管、砖、混凝土结构暗配塑料管、PVC-U 塑料冷凝水管）的（关键工序）在中国境内完成。

36.（触摸屏一体机），生产厂为（北京星之川科技有限公司），厂址为（北京市海淀区西三旗昌临 801 号 4 号楼 1 层 1015）。（触摸屏一体机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（触摸屏一体机）的（关键组件）在中国境内生产。（触摸屏一体机）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（压差开关、室内温湿度传感器、室内压差传感器、水温传感器、管道温湿度传感器、防冻开关），生产厂为（霍尼韦尔环境自控产品（天津）有限公司），厂址为（天津经济技术开发区南海路 158 号）。（压差开关、室内温湿

度传感器、室内压差传感器、水温传感器、管道温湿度传感器、防冻开关）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（压差开关、室内温湿度传感器、室内压差传感器、水温传感器、管道温湿度传感器、防冻开关）的（关键组件）在中国境内生产。（压差开关、室内温湿度传感器、室内压差传感器、水温传感器、管道温湿度传感器、防冻开关）的（关键工序）在中国境内完成。

38.（PP-R 塑料给水管、耐化学腐蚀 HDPE(高密度聚乙烯）管、 PVC-U 地漏），生产厂为（厂名广东雄塑科技集团股份有限公司），厂址为（佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园）。（PP-R 塑料给水管、耐化学腐蚀 HDPE(高密度聚乙烯）管、 PVC-U 地漏）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（PP-R 塑料给水管、耐化学腐蚀 HDPE(高密度聚乙烯）管、 PVC-U 地漏）的（关键组件）在中国境内生产。（PP-R 塑料给水管、耐化学腐蚀 HDPE(高密度聚乙烯）管、 PVC-U 地漏）的（关键工序）在中国境内完成。

39.（防区键盘、网络报警主机、网络控制键盘、防爆温湿度探测器、防爆 VOC 探测器、防爆可燃气体探测器、防爆型声光报警灯），生产厂为（河北青鸟电子有限公司），厂址为（河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园）。（防区键盘、网络报警主机、网络控制键盘、防爆温湿度探测器、防爆 VOC 探测器、防爆可燃气体探测器、防爆型声光报警灯)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。（防区键盘、网络报警主机、网络控制键盘、防爆温湿度探测器、防爆 VOC 探测器、防爆可燃气体探测器、防爆型声光报警灯）的（关键组件）在中国境内生产。（防区键盘、网络报警主机、网络控制键盘、防爆温湿度探测器、防爆 VOC 探测器、防爆可燃气体探测器、防爆型声光报警灯）的（关键工序）在中国境内完成。

40.（腻子、涂料），生产厂为（立邦工程材料（广州）有限公司），厂址为（广州市黄埔区凤凰三路 2 号 6A 栋 1109 室）。（腻子、涂料）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（腻子、涂料）的（关键组件）在中国境内生产。（腻子、涂料）的（关键工序）在中国境内完成。

41.（单控开关、三相配电插座、安全型五孔插座），生产厂为（罗格朗智能电气(惠州)有限公司），厂址为（广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东 39 号 B1-B3 厂房）。（单控开关、三相配电插座、安全型五孔插座）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单控开关、三相配电插座、安全型五孔插座）的（关键组件）在中国境内生产。（单控开关、三相配电插座、安全型五孔插座）的（关键工序）在中国境内完成。

42.（防爆应急疏散指示一体灯、防爆型报警声光指示灯、防爆型双鉴探测器），生产厂为（青鸟消防股份有限公司），厂址为（河北涿鹿涿下路工业园）。（防爆应急疏散指示一体灯、防爆型报警声光指示灯、防爆型双鉴探测器）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防爆应急疏散指示一体灯、防爆型报警声光指示灯、防爆型双鉴探测器）的（关键组件）在中国境内生产。（防爆应急疏散指示一体灯、防爆型报警声光指示灯、防爆型双鉴探测器）的（关键工序）在中国境内完成。

43.（室内配电箱、普通插座箱排风机控制柜、落地式配电箱），生产厂为（上海国存电气成套设备有限公司),厂址为(上海市金山区廊下镇廊华路 18 号 2 幢）。（室内配电箱、普通插座箱排风机控制柜、落地式配电箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（室内配电箱、普通插座箱排风机控制柜、落地式配电箱）的（关键组件）在中国境内生产。（室内配电箱、普通插座箱排风机控制柜、落地式配电箱）的（关键工序）在中国境内完成。

44.（防水涂料），生产厂为（深圳市新黑豹建材有限公司），厂址为（深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 1 号源兴科技大厦南座 0303）。（防水涂料）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防水涂料）的（关键组件）在中国境内生产。（防水涂料）的（关键工序）在中国境内完成。

45.（防爆型单相插座箱、防爆型三相插座箱），生产厂为（浙江飞聚电气科技有限公司），厂址为（浙江省温州市乐清市柳市镇新民村）。（防爆型单相插座箱、防爆型三相插座箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防爆型单相插座箱、防爆型三相插座箱）的（关键组件）在中国境内生产。（防爆型单相插座箱、防爆型三相插座箱）的（关键工序）在中国境内完成。

46.（防爆 LED 双管灯、单联单控防爆开关），生产厂为（沈海防爆科技有限公司），厂址为（浙江省乐清经济开发区纬十五路 318 号）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

47.（防爆控制箱），生产厂为（浙江智护电气有限公司），厂址为（浙江省温州市乐清市柳市镇智广村）。（防爆控制箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（防爆控制箱）的（关键组件）在中国境内生产。（防爆控制箱）的（关键工序）在中国境内完成。

48.（金属桥架、钢制槽式桥架 ），生产厂为(广西北乔电气设备有限公司)，厂址为（浙江省温州市乐清市柳市镇智广村）。（金属桥架、钢制槽式桥架）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（金属桥架、钢制槽式桥架）的（关键组件）在中国境内生产。（金属桥架、钢制槽式桥架）的（关键工序）在中国境内完成。

49.（应急器材柜、超细粉自动灭火器、灭火器箱、沙桶、灭火毯 ），生产厂为（广西桂安消防设备有限公司），厂址为（浙江省温州市乐清市柳市镇智广村）。（应急器材柜、超细粉自动灭火器、灭火器箱、沙桶、灭火毯）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（应急器材柜、超细粉自动灭火器、灭火器箱、沙桶、灭火毯）的（关键组件）在中国境内生产。（应急器材柜、超细粉自动灭火器、灭火器箱、沙桶、灭火毯）的（关键工序）在中国境内完成。

50.（墙饰面镀锌轻钢龙骨），生产厂为（北新建材(苏州)有限公司），厂址为（太仓港港口开发区协鑫中路 2 号）。（墙饰面镀锌轻钢龙骨）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙饰面镀锌轻钢龙骨）的（关键组件）在中国境内生产。（墙饰面镀锌轻钢龙骨）的（关键工序）在中国境内完成。

51.（混凝土），生产厂为（广西恒日混凝土有限公司），厂址为（南宁市江南区南扶二级公路 013 县道 6 公里处）。（混凝土）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（混凝土）的（关键组件）在中国境内生产。（混凝土）的（关键工序）在中国境内完成。

52.（钢质防火门），生产厂为（广西沃纳斯消防科技有限公司），厂址为（广西南宁市西乡塘区安吉大塘村东坡 2 队 157 号）。（钢质防火门）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（钢质防火门）的（关键组件）在中国境内生产。（钢质防火门）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：上海沪试实验室器材股份有限公司

日期：2026 年 11 月 19 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。