

柳州市公务用车维修预算单

送修单位:	柳州市公路发展中心			进厂时间:	2026-3-11	
车牌号:	桂BD1189	车型:	大众帕萨特	公里数:	143921	KM

检修意见:

1.底盘有一根线脱落（已维修好）2.底盘右前侧异响（摆臂磨损老化），3.减震器老化泄压，行驶时车身不平稳，晃动较严重。

序号	维修项目	工时单价 (元)	工时数量	工时金额 (元)	折扣率	折后 工时 金额 (元)	配件名称	单位	数量	配件 采购 单价	配件 采购 小计	配件 上浮 率	配件 合计 (元)
1	更换前左右减震器	100	1.71	171.43	70%	120	前减震器	个	2	345.45	690.91	10%	760
2	更换后左右减震器	100	1.71	171.43	70%	120	后减震器	个	2	309.09	618.18	10%	680
3	更换右前下弯臂/上摆臂	100	1.14	114.29	70%	80	右前下弯臂	根	1	209.09	209.09	10%	230
4	四轮定位	100	1.71	171.43	70%	120	右前上摆臂	根	2	154.55	309.09	10%	340
工时小计:			6.29	628.57	70%	440	配件小计:		7	1018.18	1827.27	10%	2010
维修费总计（大写）:			贰仟肆佰伍拾元整				维修费总计:			¥ 2,450.00			

接车人: 伍绍焕

制单人: 梁朝丽

收款人: 邓焕醒

付款方式: 转账

服务承诺

本厂向客户承诺: 小修10天或2000公里, 二保30天或5000公里, 大修3个月或20000公里。在正常的操作情况下, 质量保证期内发现问题, 请速与我们联系, 谢谢合作!

承修单位信息

全 称: 柳州市柳东新区鲁班汽车美容中心	地 址: 柳州市鱼峰区新柳大道89号企业总部负一层A区	服务热线: 139 0772 3012
开户银行: 柳州银行股份有限公司科技支行		银行账号: 7031 1500 0000 0000 3083

柳州市柳东新区鲁班汽车美容中心
2026年3月11日