

柳州市公务用车维修预算单

送修单位:	柳州市公安局鱼峰分局 (柳洛派出所)			进厂时间:	2026-1-7	
车牌号:	桂B0118警	车型:	宝骏730	公里数:	=	KM

检修意见:

1.主驾驶座椅侧盖板损坏; 2.右后尾灯损坏; 3.加速抖动; 4.右前玻璃无法升降。

序号	维修项目	工时单价(元)	工时数量	工时金额(元)	折扣率	折后工时金额(元)	配件名称	单位	数量	配件采购单价	配件采购小计	配件上浮率	配件合计(元)
1	更换右后尾灯	100	0.86	85.71	70%	60	右后尾灯总成 (原厂/LED)	个	1	340.91	340.91	10%	375
2	拆装座椅/检修护板	100	1.43	142.86	70%	100	座椅外侧护板总成 (原厂)	个	1	172.73	172.73	10%	190
3	深度清洗缸内积碳	100	4.29	428.57	70%	300	缸内积碳清洗剂	套	1	181.82	181.82	10%	200
4	更换右前玻璃升降器	100	1.14	114.29	70%	80	右前玻璃升降器	个	1	281.82	281.82	10%	310
工时小计:			7.71	771.43	70%	540	配件小计:		4	977.27	977.27	10%	1075
维修费总计 (大写):			壹仟陆佰壹拾伍元整				维修费总计:			¥1,615.00			

接车人: 伍绍焕

制单人: 梁朝丽

收款人: 邓焕醒

付款方式: 转账

服务承诺

本厂向客户承诺: 小修10天或2000公里, 二保30天或5000公里, 大修3个月或20000公里。在正常的操作情况下, 质量保证期内发现问题, 请速与我们联系, 谢谢合作!

承修单位信息

全 称: 柳州市柳东新区鲁班汽车美容中心	地 址: 柳州市鱼峰区新柳大道89号企业总部负一层A区	服务热线: 139 0772 3012
开户银行: 柳州银行股份有限公司科技支行		银行账号: 7031 1500 0000 0000 3083

柳州市柳东新区鲁班汽车美容中心

2026年1月7日