

# 柳州市公务用车维修预算单

送修单位：	柳州市公路发展中心						进厂时间：	2025-8-27					
车牌号：	桂BD1189	车型：	大众帕萨特			公里数：	143303	KM					
检修意见：													
ABS故障灯亮、空调不凉、行驶时后轴异响。													
序号	维修项目	工时单价(元)	工时数量	工时金额(元)	折扣率	折后工时金额(元)	配件名称	单位	数量	配件采购单价	配件采购小计	配件上浮率	配件合计(元)
1	更换前左右轮速传感器	100	1.14	114.29	70%	80	前轮ABS速度传感器	个	2	172.73	345.45	10%	380
2	更换后轮左右轴承	100	2.57	257.14	70%	180	后轴承(带法兰总成)	个	2	372.73	745.45	10%	820
3	空调线路检修(线路老化/断线修复)	100	2.86	285.71	70%	200							
工时小计：			7	657	70%	460	配件小计：		4	545.45	1090.91	10%	1200
维修费总计(大写)：			壹仟陆佰陆拾元整				维修费总计：			¥1,660.00			

接车人：伍绍焕

制单人：梁朝丽

收款人：邓焕醒

付款方式：转账

## 服务承诺

本厂向客户承诺：小修10天或2000公里，二保30天或5000公里，大修3个月或20000公里。在正常的操作情况下，质量保证期内发现问题，请速与我们联系，谢谢合作！

## 承修单位信息

全称：柳州市柳东新区鲁班汽车美容中心

地址：柳州市鱼峰区新柳大道89号企业总部负一层A区

服务热线：139 0772 3012

开户银行：柳州银行股份有限公司科技支行

银行账号：7031 1500 0000 0000 3083

柳州市柳东新区鲁班汽车美容中心

2025年8月29日