

2. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 谷物烘干机 5H-50TP (B) 1. 生产厂为平利县电机制造有限责任公司 2. 厂址为陕西省安康市平利县城关镇东关外 181 号(原纸厂院内)。谷物烘干机 5H-50TP (B) 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 3. 谷物烘干机 5H-50TP (B) 的所有组件 在中国境内生产。4. 谷物烘干机 5H-50TP (B) 的所有工序在中国境内完成。

2. 生物质颗粒炉 5LS-7001, 生产厂为平利县电机制造有限责任公司 2, 厂址为陕西省安康市平利县城关镇东关外 181 号(原纸厂院内)。生物质颗粒炉 5LS-700 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 3. 生物质颗粒炉 5LS-700 的所有组件 在中国境内生产。4. 生物质颗粒炉 5LS-700 的所有工序在中国境内完成。

3. 下粮坑投料口、格栅、闸门、挡板 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。下粮坑投料口、格栅、闸门、挡板的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 下粮坑投料口、格栅、闸门、挡板的所有组件在中国境内生产。4. 下粮坑投料口、格栅、闸门、挡板口的所有工序在中国境内完成。

4. 1#提升机 TDTG50/33 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。1#提升机 TDTG50/33 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 1#提升机 TDTG50/33 的所有组件在中国境内生产。4. 1#提升机 TDTG50/33的所有工序在中国境内完成。

5. 1#提升机检修平台 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。1#提升机检修平台 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 1#提升机检修平台的所有组件在中国境内生产。4. 1#提升机检修平台的所有工序在中国境内完成。

6. 圆筒清理筛 TSCY200 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。圆筒清理筛 TSCY200 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 圆筒清理筛 TSCY200 的所有组件在中国境内生产。4. 圆筒清理筛 TSCY200 的所有工序在中国境内完成。

7. 自循环风选器 TFXH200 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。自循环风选器 TFXH200 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 自循环风选器 TFXH200 的所有组件在中国境内生产。4. 自循环风选器 TFXH200 的所有工序在中国境内完成。

8. 清理筛支架、维修平台、护栏及爬梯等 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。清理筛支架、

维修平台、护栏及爬梯等 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 清理筛支架、维修平台、护栏及爬梯等 所有组件在中国境内生产。4. 清理筛支架、维修平台、护栏及爬梯等 的所有工序在中国境内完成。

9. 2#提升机 TDTG50/33 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。2#提升机 TDTG50/33 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 2#提升机 TDTG50/33 的所有组件在中国境内生产。4. 2#提升机 TDTG50/33 的所有工序在中国境内完成。

10. 2#提升机检修平台 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。2#提升机检修平台 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 2#提升机检修平台 的所有组件在中国境内生产。4. 2#提升机检修平台 的所有工序在中国境内完成。

11. 皮带输送机 TDSG800 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。皮带输送机 TDSG800 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 皮带输送机 TDSG800 的所有组件在中国境内生产。4. 皮带输送机 TDSG800 的所有工序在中国境内完成。

12. 输送机支架、检修平台、楼梯 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。输送机支架、检修平台、楼梯 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 输送机支架、检修平台、楼梯 的所有组件在中国境内生产。4. 输送机支架、检修平台、楼梯 的所有工序在中国境内完成。

13. 气动闸门 300*300 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。气动闸门 300*300 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 气动闸门 300*300 的所有组件在中国境内生产。4. 气动闸门 300*300 的所有工序在中国境内完成。

14. 皮带输送机 TDSG800 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。皮带输送机 TDSG800 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 皮带输送机 TDSG800 的所有组件在中国境内生产。4. 皮带输送机 TDSG800 的所有工序在中国境内完成。

15. 风机 4-72-NO. 5. 25A 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。风机 4-72-NO. 5. 25A 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 风机 4-72-NO. 5. 25A 的所有组件在中国境内生产。4. 风机 4-72-NO. 5. 25A 的所有工序在中国境内完成。

16. 出料输送机支架、检修平台、楼梯 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。出料输送机支架、检修平台、楼梯 的中国境内生产的组件成本占比) 95% 。3. 出料输送机支架、



检修平台、楼梯的所有组件在中国境内生产。4. 出料输送机支架、检修平台、楼梯的所有工序在中国境内完成。

17. 出粮缓冲斗 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。出粮缓冲斗 的中国境内生产的组件成本占比) 95%。3. 出粮缓冲斗的所有组件在中国境内生产。4. 出粮缓冲斗 的所有工序在中国境内完成。

18. 玻璃溜管 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。玻璃溜管 的中国境内生产的组件成本占比) 95%。3. 玻璃溜管的所有组件在中国境内生产。4. 玻璃溜管 的所有工序在中国境内完成。

19. 除尘风网 1. 生产厂为河南汇农机械有限公司, 2. 厂址为河南省安阳市滑县新区人民路与珠江路交叉口东北角 06 号。除尘风网 的中国境内生产的组件成本占比) 95%。3. 除尘风网的所有组件在中国境内生产。4. 除尘风网 的所有工序在中国境内完成。

20. 工艺流程图 1. 制作单位为广西桂勒机械科技有限公司, 2. 地址为广西柳州市桂中大道南端 2 号阳光壹佰城市广场 2 栋 16-12 号。工艺流程图 的所有工序由中国籍员工在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司名称(电子签章): 广西桂勒机械科技有限公司

日期: 2026 年 5 月 15 日

1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。

