

关于符合本国产品标准的声明函

本公司泰州擎安消防装备有限公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 水成膜泡沫灭火剂（6%）6%（AFFF、-25℃）-耐海水，生产厂为湖南晖伦达消防科技有限公司，厂址为湖南省宁乡市煤炭坝镇富家村煤炭坝门业工业园 9 栋。水成膜泡沫灭火剂（6%）6%（AFFF、-25℃）-耐海水的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。水成膜泡沫灭火剂（6%）6%（AFFF、-25℃）-耐海水的（关键组件）在中国境内生产。水成膜泡沫灭火剂（6%）6%（AFFF、-25℃）-耐海水的（关键工序）在中国境内完成。

2. 无齿锯 K1270，生产厂为泰州斯耐特消防装备有限公司，厂址为泰州市海陵区苏陈镇通扬西路 308 号 22 幢 101-103 室。无齿锯 K1270 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。无齿锯 K1270 的（关键组件）在中国境内生产。（无齿锯 K1270 的（关键工序）在中国境内完成。

3. 水带（40 卡式）16-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯，生产厂为泰州市神龙消防科技有限公司，厂址为泰州市医药高新区寺巷街道科创路 58 号。水带（40 卡式）16-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。水带（40 卡式）16-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯的（关键组件）在中国境内生产。水带（40 卡式）16-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯的（关键工序）在中国境内完成。

4. 水带（65 卡式）16-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯，生产厂为泰州市神龙消防科技有限公司，厂址为泰州市医药高新区寺巷街道科创路 58 号。水带（65 卡式）16-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。水带（65 卡式）16-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯的（关键组件）在中国境内生产。水带（65 卡式）16-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯的（关键工序）在中国境内完成。

5. 水带（80 卡式）16-80-40-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯，生产厂为泰州市神龙消防科技有限公司，厂址为泰州市医药高新区寺巷街道科创路 58 号。水带（80 卡式）16-80-40-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。水带（80 卡式）16-80-40-涤纶

长丝/涤纶长丝-聚氨酯的（关键组件）在中国境内生产。水带（80 卡式）16-80-40-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯的（关键工序）在中国境内完成。

6. 异型异径接口（40 雄转 65 雌）KYKA40Z-G/KYK65，生产厂为兴化市金茂消防器材有限公司，厂址为兴化市临城街道经济开发区纬五路北侧 21 号。异型异径接口（40 雄转 65 雌）KYKA40Z-G/KYK65 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。异型异径接口（40 雄转 65 雌）KYKA40Z-G/KYK65 的（关键组件）在中国境内生产。异型异径接口（40 雄转 65 雌）KYKA40Z-G/KYK65 的（关键工序）在中国境内完成。

7. 异型异径接口（65 雄转 40 雌）KYKA65/KYK40Z-G，生产厂为兴化市金茂消防器材有限公司，厂址为兴化市临城街道经济开发区纬五路北侧 21 号。异型异径接口（65 雄转 40 雌）KYKA65/KYK40Z-G 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。异型异径接口（65 雄转 40 雌）KYKA65/KYK40Z-G 的（关键组件）在中国境内生产。异型异径接口（65 雄转 40 雌）KYKA65/KYK40Z-G 的（关键工序）在中国境内完成。

8. 异型异径接口（80 雄转 65 雌）KYKA80/KYK65，生产厂为兴化市金茂消防器材有限公司，厂址为兴化市临城街道经济开发区纬五路北侧 21 号。异型异径接口（80 雄转 65 雌）KYKA80/KYK65 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。异型异径接口（80 雄转 65 雌）KYKA80/KYK65 的（关键组件）在中国境内生产。异型异径接口（80 雄转 65 雌）KYKA80/KYK65 的（关键工序）在中国境内完成。

9. 异型异径接口（65 内扣转 65 快接雌）KY65/KYK65，生产厂为兴化市金茂消防器材有限公司，厂址为兴化市临城街道经济开发区纬五路北侧 21 号。异型异径接口（65 内扣转 65 快接雌）KY65/KYK65 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。异型异径接口（65 内扣转 65 快接雌）KY65/KYK65 的（关键组件）在中国境内生产。异型异径接口（65 内扣转 65 快接雌）KY65/KYK65 的（关键工序）在中国境内完成。

10. 异型异径接口（65 雄转 80 雌）KYKA65/KYK80，生产厂为兴化市金茂消防器材有限公司，厂址为兴化市临城街道经济开发区纬五路北侧 21 号。异型异径接口（65 雄转 80 雌）KYKA65/KYK80 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。异型异径接口（65 雄转 80 雌）KYKA65/KYK80 的（关键组件）在中国境内生产。异型异径接口（65 雄转 80 雌）KYKA65/KYK80 的（关键工序）在中国境内完成。

11. 异型异径接口（65 内扣转 80 雌）KY65/KYK80，生产厂为兴化市金茂消防器材有限公司，厂址为兴化市临城街道经济开发区纬五路北侧 21 号。异型异径接口（65 内扣转 80 雌）KY65/KYK80 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。异型异径接口（65 内扣转 80 雌）KY65/KYK80 的（关键组件）在中国境内生产。异型异径接口（65 内扣转 80 雌）KY65/KYK80 的（关键工序）在中国境内完成。

12. 分水器（二分）FII80/65 $\times$ 2-2.5，生产厂为兴化市金茂消防器材有限公司，厂址为兴化市临城街道经济开发区纬五路北侧 21 号。分水器（二分）FII80/65 $\times$ 2-2.5 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。分水器（二分）FII80/65 $\times$ 2-2.5 的（关键组件）在中国境内生产。分水器（二分）FII80/65 $\times$ 2-2.5 的（关键工序）在中国境内完成。

13. 止水器 ZS65，生产厂为兴化市金茂消防器材有限公司，厂址为兴化市临城街道经济开发区纬五路北侧 21 号。止水器 ZS65 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。止水器 ZS65 的（关键组件）在中国境内生产。止水器 ZS65 的（关键工序）在中国境内完成。

14. 消防腰斧（多功能）RYFY-Q285，生产厂为泰州市盛鸿消防装备有限公司，厂址为江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道 1-13 号。消防腰斧（多功能）RYFY-Q285 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。消防腰斧（多功能）RYFY-Q285 的（关键组件）在中国境内生产。消防腰斧（多功能）RYFY-Q285 的（关键工序）在中国境内完成。

15. 消防安全腰带 FZL-YD-S-A，生产厂为泰州市盛鸿消防装备有限公司，厂址为江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道 1-13 号。消防安全腰带 FZL-YD-S-A 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。消防安全腰带 FZL-YD-S-A 的（关键组件）在中国境内生产。消防安全腰带 FZL-YD-S-A 的（关键工序）在中国境内完成。

16. 消防员灭火防护头套 RMT-MC，生产厂为江苏开拓者救援装备有限公司，厂址为泰州市医药高新区无量寺路 59 号 2 幢南大门西侧 2-1-12 号。消防员灭火防护头套 RMT-MC 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。消防员灭火防护头套 RMT-MC 的（关键组件）在中国境内生产。消防员灭火防护头套 RMT-MC 的（关键工序）在中国境内完成。

17. 隔离警示带 GLJSD-TND，生产厂为泰州市盛鸿消防装备有限公司，厂址为江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道 1-13 号。隔离警示带 GLJSD-TND 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。隔离警示带 GLJSD-TND 的（关键组件）在中国境内生产。隔离警示带 GLJSD-TND 的（关键工序）在中国境内完成。

比例)。隔离警示带 GLJSD-TND 的 (关键组件) 在中国境内生产。隔离警示带 GLJSD-TND 的 (关键工序) 在中国境内完成。

18. 佩戴式防爆照明灯 FD-FBP240/BJQ7303, 生产厂为晶全照明科技有限公司, 厂址为湖北省黄石市阳新县洋港镇下畈村创业路 7 号。佩戴式防爆照明灯 FD-FBP240/BJQ7303 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。佩戴式防爆照明灯 FD-FBP240/BJQ7303 的 (关键组件) 在中国境内生产。佩戴式防爆照明灯 FD-FBP240/BJQ7303 的 (关键工序) 在中国境内完成。

19. 水域救援服 (湿式) SY-FS-FT-BS, 生产厂为江苏贝瞬应急装备科技有限公司, 厂址为东台市三仓镇西环路 168 号 1 幢。水域救援服 (湿式) SY-FS-FT-BS 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。水域救援服 (湿式) SY-FS-FT-BS 的 (关键组件) 在中国境内生产。水域救援服 (湿式) SY-FS-FT-BS 的 (关键工序) 在中国境内完成。

20. 水域救援抛绳包 BS-PSB-018, 生产厂为江苏贝瞬应急装备科技有限公司, 厂址为东台市三仓镇西环路 168 号 1 幢。水域救援抛绳包 BS-PSB-018 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。水域救援抛绳包 BS-PSB-018 的 (关键组件) 在中国境内生产。水域救援抛绳包 BS-PSB-018 的 (关键工序) 在中国境内完成。

21. 漏电探测棒 TAC, 生产厂为江苏泽安消防设备有限公司, 厂址为泰州市高港区创新大道 39 号 (联东 U 谷·泰州智造科技谷 15-02 幢)。漏电探测棒 TAC 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。漏电探测棒 TAC 的 (关键组件) 在中国境内生产。漏电探测棒 TAC 的 (关键工序) 在中国境内完成。

22. 灭火防护服 ZFMH-SH I (DRD), 生产厂为泰州市盛鸿消防装备有限公司, 厂址为江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道 1-13 号。灭火防护服 ZFMH-SH I (DRD) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。灭火防护服 ZFMH-SH I (DRD) 的 (关键组件) 在中国境内生产。灭火防护服 ZFMH-SH I (DRD) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

23. 金属挂钩梯 TGL4, 生产厂为黄山市翔宁消防装备有限公司, 厂址为黄山市休宁县五城镇五城村五城新街 39 号。金属挂钩梯 TGL4 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。金属挂钩梯 TGL4 的 (关键组件) 在中国境内生产。金属挂钩梯 TGL4 的 (关键工序) 在中国境内完成。

24. 六米拉梯 TEZ6, 生产厂为黄山市翔宁消防装备有限公司, 厂址为黄山市休宁县五城镇五城村五城新街 39 号。六米拉梯 TEZ6 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。六米拉梯 TEZ6 的 (关键组件) 在中国境内生产。六米拉梯 TEZ6 的 (关键工序) 在中国境内完成。

25. 灭火毯 MJT 2000 $\times$ 2000 DY, 生产厂为菏泽鼎宜玻纤股份有限公司, 厂址为山东省菏泽市单县莱河镇开发区。灭火毯 MJT 2000 $\times$ 2000 DY 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。灭火毯 MJT 2000 $\times$ 2000 DY 的 (关键组件) 在中国境内生产。灭火毯 MJT 2000 $\times$ 2000 DY 的 (关键工序) 在中国境内完成。

26. 空气填充泵 JKCOM-20A, 生产厂为河北菁鲲智能装备有限公司, 厂址为河北省廊坊市经济技术开发区金源道清华科技园 1 号 8 幢东侧。空气填充泵 JKCOM-20A 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。空气填充泵 JKCOM-20A 的 (关键组件) 在中国境内生产。空气填充泵 JKCOM-20A 的 (关键工序) 在中国境内完成。

27. 遥控移动水炮 PSKDY8/80WB-B, 生产厂为兴化市金成消防器材有限公司, 厂址为兴化市临城街道经济开发区纬五路北侧 21 号。遥控移动水炮 PSKDY8/80WB-B 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。遥控移动水炮 PSKDY8/80WB-B 的 (关键组件) 在中国境内生产。遥控移动水炮 PSKDY8/80WB-B 的 (关键工序) 在中国境内完成。

28. 全身吊带 FZL-DD-QS-03, 生产厂为江苏美博绳网带有限公司, 厂址为泰州市高港区许庄街道创新大道 39 号 (联东 U 谷·泰州智造科技谷 1 幢 302 室)。全身吊带 FZL-DD-QS-03 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。全身吊带 FZL-DD-QS-03 的 (关键组件) 在中国境内生产。全身吊带 FZL-DD-QS-03 的 (关键工序) 在中国境内完成。

29. 移动照明灯 YZ35-1.5CRWX6116, 生产厂为深圳海王鑫科技有限公司, 厂址为深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道 (龙岗段) 6009 号 1502。移动照明灯 YZ35-1.5CRWX6116 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。移动照明灯 YZ35-1.5CRWX6116 的 (关键组件) 在中国境内生产。移动照明灯 YZ35-1.5CRWX6116 的 (关键工序) 在中国境内完成。

30. 正压式消防空气呼吸器 RHZK6.8CT, 生产厂为泰州市盛鸿消防装备有限公司, 厂址为江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道 1-13 号。正压式消防空气呼吸器 RHZK6.8CT 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。正压式消防空气呼吸器 RHZK6.8CT 的 (关键组件) 在中国境内生产。正压式消防空气呼吸器 RHZK6.8CT 的 (关键工序) 在中国境内完成。

31. 绳索山岳救援装备 FZL-B-JT01、FZL-G-Q-D、FZL-DD-QS-03、FZL-SS-Q、MBTW02、FZL-X-Q-ZD，生产厂为江苏美博绳网带有限公司，厂址为泰州市高港区许庄街道创新大道 39 号（联东 U 谷·泰州智造科技谷 1 幢 302 室）。绳索山岳救援装备 FZL-B-JT01、FZL-G-Q-D、FZL-DD-QS-03、FZL-SS-Q、MBTW02、FZL-X-Q-ZD 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。绳索山岳救援装备 FZL-B-JT01、FZL-G-Q-D、FZL-DD-QS-03、FZL-SS-Q、MBTW02、FZL-X-Q-ZD 的（关键组件）在中国境内生产。绳索山岳救援装备 FZL-B-JT01、FZL-G-Q-D、FZL-DD-QS-03、FZL-SS-Q、MBTW02、FZL-X-Q-ZD 的（关键工序）在中国境内完成。

32. 防蜂服 ZFFF-LI-HA，生产厂为泰州市辉昂消防科技有限公司，厂址为泰州市高港区许庄街道创新大道 39 号（联东 U 谷·泰州智造科技谷 15 幢 01）。防蜂服 ZFFF-LI-HA 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。防蜂服 ZFFF-LI-HA 的（关键组件）在中国境内生产。防蜂服 ZFFF-LI-HA 的（关键工序）在中国境内完成。

33. 自动止坠器 FZL-Z-Q，生产厂为江苏美博绳网带有限公司，厂址为泰州市高港区许庄街道创新大道 39 号（联东 U 谷·泰州智造科技谷 1 幢 302 室）。自动止坠器 FZL-Z-Q 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。自动止坠器 FZL-Z-Q 的（关键组件）在中国境内生产。自动止坠器 FZL-Z-Q 的（关键工序）在中国境内完成。

34. 隔热服 FGR-F/HY，生产厂为泰州市鸿运消防器材有限公司，厂址为泰州市医药高新技术产业开发区野徐镇兴民路 55 号四楼 401-405 室。隔热服 FGR-F/HY 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。隔热服 FGR-F/HY 的（关键组件）在中国境内生产。隔热服 FGR-F/HY 的（关键工序）在中国境内完成。

35. 救援三角架 ZYJSJS300/30，生产厂为泰州市盛鸿消防装备有限公司，厂址为江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道 1-13 号。救援三角架 ZYJSJS300/30 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。救援三角架 ZYJSJS300/30 的（关键组件）在中国境内生产。救援三角架 ZYJSJS300/30 的（关键工序）在中国境内完成。

36. 下降器 FZL-X-Q-ZD，生产厂为江苏美博绳网带有限公司，厂址为泰州市高港区许庄街道创新大道 39 号（联东 U 谷·泰州智造科技谷 1 幢 302 室）。下降器 FZL-X-Q-ZD 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。下降器 FZL-X-Q-ZD 的（关键组件）在中国境内生产。下降器 FZL-X-Q-ZD 的（关键工序）在中国境内完成。

37. 锥形警戒桶 TND-ZXZ，生产厂为泰州市盛鸿消防装备有限公司，厂址为江苏省泰州市姜堰区梁徐街道双登大道 1-13 号。锥形警戒桶 TND-ZXZ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。锥形警戒桶 TND-ZXZ 的（关键组件）在中国境内生产。锥形警戒桶 TND-ZXZ 的（关键工序）在中国境内完成。

38. 静力绳 FZL-S-Q10.5JL，生产厂为江苏美博绳网带有限公司，厂址为泰州市高港区许庄街道创新大道 39 号（联东 U 谷·泰州智造科技谷 1 幢 302 室）。静力绳 FZL-S-Q10.5JL 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。静力绳 FZL-S-Q10.5JL 的（关键组件）在中国境内生产。静力绳 FZL-S-Q10.5JL 的（关键工序）在中国境内完成。

39. 消防摩托车 XMC4PW/60-JB/4-ATM400UTV-2，生产厂为重庆艾特美机车制造有限公司，厂址为重庆市巴南区南彭街道巨龙桥村一社。消防摩托车 XMC4PW/60-JB/4-ATM400UTV-2 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。消防摩托车 XMC4PW/60-JB/4-ATM400UTV-2 的（关键组件）在中国境内生产。消防摩托车 XMC4PW/60-JB/4-ATM400UTV-2 的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：泰州擎安消防装备有限公司

日期： 2026 年 8 月 5 日

-
- 1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 - 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 - 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 - 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 - 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。