

三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（高清网络半球摄像机、型号：HISOME-CIPD-15GLR），生产厂为（杭州恒生数字设备科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市西湖区万塘路30号高新东方科技园3幢2楼）。（高清网络半球摄像机、型号：HISOME-CIPD-15GLR）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （/）。（高清网络半球摄像机、型号：HISOME-CIPD-15GLR）的（/）在中国境内生产。（高清网络半球摄像机、型号：HISOME-CIPD-15GLR）的（/）在中国境内完成。

2.（互联互通设备、型号：HISOME-SIP5600TDF），生产厂为（杭州恒生数字设备科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市西湖区万塘路30号高新东方科技园3幢2楼）。（互联互通设备、型号：HISOME-SIP5600TDF）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （/）。（互联互通设备、型号：HISOME-SIP5600TDF）的（/）在中国境内生产。（互联互通设备、型号：HISOME-SIP5600TDF）的（/）在中国境内完成。

3.（音视频矩阵解码器、型号：HISOME-M3532E-GLD），生产厂为（杭州恒生数字设备科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市西湖区万塘路30号高新东方科技园3幢2楼）。（音视频矩阵解码器、型号：HISOME-M3532E-GLD）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （/）。（音视频矩阵解码器、型号：HISOME-M3532E-GLD）的（/）在中国境内生产。（音视频矩阵解码器、型号：HISOME-M3532E-GLD）的（/）在中国境内完成。

4.（手机屏蔽器、型号：S12），生产厂为（东莞三目电子有限公司），厂址为（广东省东莞市望牛墩镇镇中路8号11号楼302室）。（手机屏蔽器、型号：S12）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （/）。（手机屏蔽器、型号：S12）的（/）在中国境内生产。（手机屏蔽器、型号：S12）的（/）在中国境内完成。

5.（金属探测器、型号：md-3003b），生产厂为（深圳市安瑞泰电子科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区横岗街道怡锦社区康乐路88号悦山湖2栋G

座 403)。(金属探测器、型号: md-3003b)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (/)。(金属探测器、型号: md-3003b)的 (/)在中国境内生产。(金属探测器、型号: md-3003b)的 (/)在中国境内完成。

6. (考场时钟、型号: 70078),生产厂为(烟台北极星钟表(集团)有限公司),厂址为(山东省烟台市芝罘区环山路 66 号)。(考场时钟、型号: 70078)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (/)。(考场时钟、型号: 70078)的 (/)在中国境内生产。(考场时钟、型号: 70078)的 (/)在中国境内完成。

7. (8TB 监控硬盘、型号: DS84HKVS-78),生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司),厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(8TB 监控硬盘、型号: DS84HKVS-78)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (/)。(8TB 监控硬盘、型号: DS84HKVS-78)的 (/)在中国境内生产。(8TB 监控硬盘、型号: DS84HKVS-78)的 (/)在中国境内完成。

8. (10TB 监控硬盘、型号: WD100PURX-78EYPY0),生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司),厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。(10TB 监控硬盘、型号: WD100PURX-78EYPY0)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (/)。(10TB 监控硬盘、型号: WD100PURX-78EYPY0)的 (/)在中国境内生产。(10TB 监控硬盘、型号: WD100PURX-78EYPY0)的 (/)在中国境内完成。

9. (交换机、型号: S5700-24G-4TFR),生产厂为(深圳市丰润达科技有限公司),厂址为(深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心(鸿荣源北站中心)A 栋 1701)。(交换机、型号: S5700-24G-4TFR)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (/)。(交换机、型号: S5700-24G-4TFR)的 (/)在中国境内生产。(交换机、型号: S5700-24G-4TFR)的 (/)在中国境内完成。

10. (楼层交换机、型号: AI1024G),生产厂为(深圳市丰润达科技有限公司),厂址为(深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心(鸿荣源北站中心)A 栋 1701)。(楼层交换机、型号: AI1024G)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (/)。(楼层交换机、型号: AI1024G)的 (/)在中国境内生产。(楼层交换机、型号: AI1024G)的 (/)在中国境内完成。

11. (教室 POE 交换机(5 口)、型号: GNT-69P51G6),生产厂为(江西栎田科技有限公司),厂址为(江西省赣州市全南县工业园区 5G 智能产业园 2 号

厂房 1-2 层、3 号厂房)。(教室 POE 交换机(5 口)、型号: GNT-69P51G6) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (/)。(教室 POE 交换机(5 口)、型号: GNT-69P51G6) 的 (/) 在中国境内生产。(教室 POE 交换机(5 口)、型号: GNT-69P51G6) 的 (/) 在中国境内完成。

12. (千兆光纤收发器、型号: HFT11GSC-20KM), 生产厂为(深圳市丰润达科技有限公司), 厂址为(深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心(鸿荣源北站中心) A 栋 1701)。(千兆光纤收发器、型号: HFT11GSC-20KM) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (/)。(千兆光纤收发器、型号: HFT11GSC-20KM) 的 (/) 在中国境内生产。(千兆光纤收发器、型号: HFT11GSC-20KM) 的 (/) 在中国境内完成。

13. (线材辅材及安装、型号: 超五类双绞线: HSYV-5E; 线管: PVC20; 光纤: GYTS-12B1.3; 电源线: RVV2*0.75; 排插: GN-B2040; 水晶头: WL-5100; 系统安装调试: 合诚定制), 生产厂为(超五类双绞线: 杭州山峰线缆实业有限公司; 线管: 广东联塑科技实业有限公司; 光纤: 烽火通信科技股份有限公司; 电源线: 广东宝捷兴科技实业有限公司; 排插: 公牛集团股份有限公司; 水晶头: 深圳山泽基业科技有限公司; 系统安装调试: 广西合诚科技有限公司), 厂址为(超五类双绞线: 浙江省杭州市临安区玲珑街道米积村化岭脚 88 号; 线管: 广东省佛山市顺德区龙洲路龙江段联塑工业村; 光纤: 湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号; 电源线: 广东省揭西县金和镇和西村委揭西县电线电缆生态产业园县道 X096 东侧 D-03 地段 B 区; 排插: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号; 水晶头: 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心(B 栋 3608); 系统安装调试: 广西宾阳县宾州镇商贸城社区东一段 282-4 号。)。

(线材辅材及安装、型号: 超五类双绞线: HSYV-5E; 线管: PVC20; 光纤: GYTS-12B1.3; 电源线: RVV2*0.75; 排插: GN-B2040; 水晶头: WL-5100; 系统安装调试: 合诚定制) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (/)。(线材辅材及安装、型号: 超五类双绞线: HSYV-5E; 线管: PVC20; 光纤: GYTS-12B1.3; 电源线: RVV2*0.75; 排插: GN-B2040; 水晶头: WL-5100; 系统安装调试: 合诚定制) 的 (/) 在中国境内生产。(线材辅材及安装、型号: 超五类双绞线: HSYV-5E;

线管：PVC20；光纤：GYTS-12B1.3；电源线：RVV2*0.75；排插：GN-B2040；水晶头：WL-5100；系统安装调试：合诚定制）的（/）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：广西合诚科技有限公司

日期：2026年4月1日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。