

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （18米举高喷射消防车，型号：ZLF5340JXFJP18）<sup>1</sup>，生产厂为（湖南中联重科应急装备有限公司）<sup>2</sup>，厂址为（长沙市望城区腾飞路二段997号）。

（18米举高喷射消防车，型号：ZLF5340JXFJP18）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）<sup>3</sup>。（18米举高喷射消防车，型号：ZLF5340JXFJP18）的（关键组件）<sup>4</sup>在中国境内生产。（18米举高喷射消防车，型号：ZLF5340JXFJP18）的（关键工序）<sup>5</sup>在中国境内完成。

2. （25米举高喷射消防车，型号：ZLF5340JXFJP25），生产厂为（湖南中联重科应急装备有限公司），厂址为（长沙市望城区腾飞路二段997号）。

（25米举高喷射消防车，型号：ZLF5340JXFJP25）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（25米举高喷射消防车，型号：ZLF5340JXFJP25）的（关键组件）在中国境内生产。（25米举高喷射消防车，型号：ZLF5340JXFJP25）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （压缩空气泡沫消防车，型号：SYX5170GXFAP50（以交车时工信部公告型号为准）），生产厂为（广州市济援专用汽车有限公司），厂址为（广州市增城区新塘镇石下村黄牛坑新沙大道北鑫潮物流产业园A5-6）。（压缩空气泡沫消防车，型号：SYX5170GXFAP50（以交车时工信部公告型号为准））的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（压缩空气泡沫消防车，型号：SYX5170GXFAP50（以交车时工信部公告型号为准））的（关键组件）在中国

境内生产。（压缩空气泡沫消防车，型号：SYX5170GXFAP50（以交车时工信部公告型号为准））的（关键工序）在中国境内完成。

4.（24吨水罐消防车，型号：SYX5430GXFSG250（以交车时工信部公告型号为准）），生产厂为（广州市济援专用汽车有限公司），厂址为（广州市增城区新塘镇石下村黄牛坑新沙大道北鑫潮物流产业园 A5-6）。（24吨水罐消防车，型号：SYX5430GXFSG250（以交车时工信部公告型号为准））的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（24吨水罐消防车，型号：SYX5430GXFSG250（以交车时工信部公告型号为准））的（关键组件）在中国境内生产。（24吨水罐消防车，型号：SYX5430GXFSG250（以交车时工信部公告型号为准））的（关键工序）在中国境内完成。

5.（抢险救援消防车，型号：SYX5140TXFJY140），生产厂为（广州市济援专用汽车有限公司），厂址为（广州市增城区新塘镇石下村黄牛坑新沙大道北鑫潮物流产业园 A5-6）。（抢险救援消防车，型号：SYX5140TXFJY140）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（抢险救援消防车，型号：SYX5140TXFJY140）的（关键组件）在中国境内生产。（抢险救援消防车，型号：SYX5140TXFJY140）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（3吨水罐消防车，型号：SYX5070GXFSG30），生产厂为（广州市济援专用汽车有限公司），厂址为（广州市增城区新塘镇石下村黄牛坑新沙大道北鑫潮物流产业园 A5-6）。（3吨水罐消防车，型号：SYX5070GXFSG30）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（3吨水罐消防车，型号：SYX5070GXFSG30）的（关键组件）在中国境内生产。（3吨水罐消防车，型号：SYX5070GXFSG30）的（关键工序）在中国境内完成。



本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：广州市济援专用汽车有限公司

日期：2026年5月7日

- 
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
  2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
  3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
  4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
  5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

