

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（教室壁挂音箱：湖山 BGM-10W），生产厂为（四川湖山电器股份有限公司），厂址为（四川省绵阳市湖山路5号）。（教室壁挂音箱：湖山 BGM-10W）的中国境内生产的组件成本占比 \geq 100%。（教室壁挂音箱：湖山 BGM-10W）的（关键组件）在中国境内生产。（教室壁挂音箱：湖山 BGM-10W）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（功率放大器：湖山 FV1000），生产厂为（四川湖山电器股份有限公司），厂址为：（四川省绵阳市湖山路5号）。（功率放大器：湖山 FV1000）的中国境内生产的组件成本占比 \geq 100%。（功率放大器：湖山 FV1000）的（关键组件）在中国境内生产。（功率放大器：湖山 FV1000）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（电源时序器：湖山 PS-14B），生产厂为（四川湖山电器股份有限公司），厂址为（四川省绵阳市湖山路5号）。（电源时序器：湖山 PS-14B）的中国境内生产的组件成本占比 \geq 100%。（电源时序器：湖山 PS-14B）的（关键组件）在中国境内生产。（电源时序器：湖山 PS-14B）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（广播管理系统主机：湖山 GCM10），生产厂为（四川湖山电器股份有限公司），厂址为（四川省绵阳市湖山路5号）。（广播管理系统主机：湖山 GCM10）的中国境内生产的组件成本占比 \geq 100%。（广播管理系统主机：湖山 GCM10）的（关键组件）在中国境内生产。（广播管理系统主机：湖山 GCM10）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（分区器：湖山 FC16），生产厂为（四川湖山电器股份有限公司），厂址为（四川省绵阳市湖山路5号）。（分区器：湖山 FC16）的中国境内生产的组件成本占比 \geq 100%。（分区器：湖山 FC16）的（关键组件）在中国境内生产。（分区器：湖山 FC16）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（广播控制器：NUSUN NE-3318A），生产厂为（广州艾普音响电子有限公司），厂址为（广州市花都区大布路13号2栋802室）。（广播控制器：NUSUN NE-3318A）的中国境内生产的组件成本占比 \geq 100%。（广播控制器：NUSUN NE-3318A）的（关键组件）在中国境内生产。（广播控制器：NUSUN NE-3318A）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（有线鹅颈话筒：湖山 DS-108F），生产厂为（四川湖山电器股份有限公司），厂址为（四

四川省绵阳市湖山路 5 号)。(有线鹅颈话筒:湖山 DS-108F)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(有线鹅颈话筒:湖山 DS-108F)的(关键组件)在中国境内生产。(有线鹅颈话筒:湖山 DS-108F)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (调音台:湖山 ATK0804),生产厂为(四川湖山电器股份有限公司),厂址为(四川省绵阳市湖山路 5 号)。(调音台:湖山 ATK0804)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(调音台:湖山 ATK0804)的(关键组件)在中国境内生产。(调音台:湖山 ATK0804)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (宽频室外音柱:湖山 SZ-G50WA),生产厂为(四川湖山电器股份有限公司),厂址为(四川省绵阳市湖山路 5 号)。(宽频室外音柱:湖山 SZ-G50WA)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(宽频室外音柱:湖山 SZ-G50WA)的(关键组件)在中国境内生产。(宽频室外音柱:湖山 SZ-G50WA)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (机柜:鑫洋华 YH-6842),生产厂为(长沙金吉智能科技有限公司),厂址为(长沙市宁乡县夏铎铺镇兴旺村)。(机柜:鑫洋华 YH-6842)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(机柜:鑫洋华 YH-6842)的(关键组件)在中国境内生产。(机柜:鑫洋华 YH-6842)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (广播主线:拓贸隆 RVVS2 \times 2.5mm²),生产厂为(宁波拓贸隆电子科技有限公司),厂址为(浙江省宁波市慈溪市观海卫镇五洞闸村)。(广播主线:拓贸隆 RVVS2 \times 2.5mm²)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(广播主线:拓贸隆 RVVS2 \times 2.5mm²)的(关键组件)在中国境内生产。(广播主线:拓贸隆 RVVS2 \times 2.5mm²)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (广播线:拓贸隆 RVVS2 \times 1.5mm²),生产厂为(宁波拓贸隆电子科技有限公司),厂址为(浙江省宁波市慈溪市观海卫镇五洞闸村)。(广播线:拓贸隆 RVVS2 \times 1.5mm²)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(广播线:拓贸隆 RVVS2 \times 1.5mm²)的(关键组件)在中国境内生产。(广播线:拓贸隆 RVVS2 \times 1.5mm²)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (广播分支线:拓贸隆 RVVS2 \times 1.0mm²),生产厂为(宁波拓贸隆电子科技有限公司),厂址为(浙江省宁波市慈溪市观海卫镇五洞闸村)。(广播分支线:拓贸隆 RVVS2 \times 1.0mm²)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(广播分支线:拓贸隆 RVVS2 \times 1.0mm²)的(关键组件)在中国境内生产。(广播分支线:拓贸隆 RVVS2 \times 1.0mm²)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (PVC 硬塑管槽:荣塑定制),生产厂为(广西荣塑管业有限公司),厂址为(广西壮族自治区柳州市柳南区门头村门头屯 124 号)。(PVC 硬塑管槽:荣塑定制)的中国境内生产的组

件成本占比 $\geq 100\%$ 。(PVC 硬塑管槽：荣塑定制)的(关键组件)在中国境内生产。(PVC 硬塑管槽：荣塑定制)的(关键工序)在中国境内完成。

15. (辅助材料及施工等：定制)，生产厂为(国产)，厂址为(国产)。(辅助材料及施工等：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(辅助材料及施工等：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(辅助材料及施工等：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

16. (音频传输终端：湖山 Dante2*2)，生产厂为(四川湖山电器股份有限公司)，厂址为(四川省绵阳市湖山路 5 号)。(音频传输终端：湖山 Dante2*2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(音频传输终端：湖山 Dante2*2)的(关键组件)在中国境内生产。(音频传输终端：湖山 Dante2*2)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (前置放大器：湖山 QF10)，生产厂为(四川湖山电器股份有限公司)，厂址为(四川省绵阳市湖山路 5 号)。(前置放大器：湖山 QF10)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(前置放大器：湖山 QF10)的(关键组件)在中国境内生产。(前置放大器：湖山 QF10)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (功率放大器：湖山 BK500HMF)，生产厂为(四川湖山电器股份有限公司)，厂址为(四川省绵阳市湖山路 5 号)。(功率放大器：湖山 BK500HMF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(功率放大器：湖山 BK500HMF)的(关键组件)在中国境内生产。(功率放大器：湖山 BK500HMF)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (壁挂机柜：鑫洋华 YH-12U)，生产厂为(长沙金吉智能科技有限公司)，厂址为(长沙市宁乡县夏铎铺镇兴旺村)。(壁挂机柜：鑫洋华 YH-12U)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(壁挂机柜：鑫洋华 YH-12U)的(关键组件)在中国境内生产。(壁挂机柜：鑫洋华 YH-12U)的(关键工序)在中国境内完成。

20. (壁挂机柜：鑫洋华 YH-9U)，生产厂为(长沙金吉智能科技有限公司)，厂址为(长沙市宁乡县夏铎铺镇兴旺村)。(壁挂机柜：鑫洋华 YH-9U)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。(壁挂机柜：鑫洋华 YH-9U)的(关键组件)在中国境内生产。(壁挂机柜：鑫洋华 YH-9U)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司

日期：2026 年 5 月 22 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同

