

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 安防视频流媒体存储一体机DH-EVS7248S，生产厂为浙江大华技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区滨安路1187号。安防视频流媒体存储一体机DH-EVS7248S的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。安防视频流媒体存储一体机DH-EVS7248S的（关键组件）⁴在中国境内生产。安防视频流媒体存储一体机DH-EVS7248S的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. 云存储元数据管理单元DH-ICC-B8900S3H-HW-ARM-E32，生产厂为浙江大华技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区滨安路1187号。云存储元数据管理单元DH-ICC-B8900S3H-HW-ARM-E32的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。云存储元数据管理单元DH-ICC-B8900S3H-HW-ARM-E32的（关键组件）⁴在中国境内生产。云存储元数据管理单元DH-ICC-B8900S3H-HW-ARM-E32的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3. 云存储软件容量授权DH-EVS7248S，生产厂为浙江大华技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区滨安路1187号。云存储软件容量授权DH-EVS7248S的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。云存储软件容量授权DH-EVS7248S的（关键组件）⁴在中国境内生产。云存储软件容量授权DH-EVS7248S的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. 三层管理型交换机NSS5810-54XQFP，生产厂为迈普通信技术股份有限公司，厂址为成都市高新区九兴大道16号。三层管理型交换机NSS5810-54XQFP的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。三层管理型交换机NSS5810-54XQFP的（关键组件）⁴在中国境内生产。三层管理型交换机NSS5810-54XQFP的（关键工序）⁵在中国境内完成。

5. 三层管理型交换机NSS3330-54TXF-AC，生产厂为迈普通信技术股份有限公司，厂址为成都市高新区九兴大道16号。三层管理型交换机NSS3330-54TXF-AC的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。三层管理型交换机NSS3330-54TXF-AC的（关键组件）⁴在中国境内生产。三层管理型交换机NSS3330-54TXF-AC的（关键工序）⁵在中国境内完成。

6. 三层管理型交换机NSS5810-54XQFP，生产厂为迈普通信技术股份有限公司，厂址为成都市高新区九兴大道16号。三层管理型交换机NSS5810-54XQFP的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。三

层管理型交换机NSS5810-54XQFP的（关键组件）⁴在中国境内生产。三层管理型交换机NSS5810-54XQFP的（关键工序）⁵在中国境内完成。

7. 三层管理型交换机NSS3330-54TXF-AC，生产厂为迈普通信技术股份有限公司，厂址为成都市高新区九兴大道16号。三层管理型交换机NSS3330-54TXF-AC的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。三层管理型交换机NSS3330-54TXF-AC的（关键组件）⁴在中国境内生产。三层管理型交换机NSS3330-54TXF-AC的（关键工序）⁵在中国境内完成。

8. 万兆光模块SFP-M1-L192P8，生产厂为迈普通信技术股份有限公司，厂址为成都市高新区九兴大道16号。万兆光模块SFP-M1-L192P8的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。万兆光模块SFP-M1-L192P8的（关键组件）⁴在中国境内生产。万兆光模块SFP-M1-L192P8的（关键工序）⁵在中国境内完成。

9. 动力柜（宽600mm, 密闭门）SP61442B，生产厂为深圳科士达科技股份有限公司，厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。动力柜（宽600mm, 密闭门）SP61442B的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。动力柜（宽600mm, 密闭门）SP61442B的（关键组件）⁴在中国境内生产。动力柜（宽600mm, 密闭门）SP61442B的（关键工序）⁵在中国境内完成。

10. 配电柜定制，生产厂为深圳科士达科技股份有限公司，厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。配电柜定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。配电柜定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。配电柜定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

11. PDU PDU A32G16-L，生产厂为深圳科士达科技股份有限公司，厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。PDU PDU A32G16-L的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。PDU PDU A32G16-L的（关键组件）⁴在中国境内生产。PDU PDU A32G16-L的（关键工序）⁵在中国境内完成。

12. 模块化机房动环监控系统PE-HP，生产厂为深圳科士达科技股份有限公司，厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。模块化机房动环监控系统PE-HP的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。模块化机房动环监控系统PE-HP的（关键组件）⁴在中国境内生产。模块化机房动环监控系统PE-HP的（关键工序）⁵在中国境内完成。

13. 门禁系统DH-ASI7213H，生产厂为浙江大华技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区滨安路1187号。门禁系统DH-ASI7213H的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。门禁系统DH-ASI7213H的（关键组件）⁴在中国境内生产。门禁系统DH-ASI7213H的（关键工序）⁵在中国境内完成。

14. 消防单元FM200-J-3, 生产厂为深圳科士达科技股份有限公司, 厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。消防单元FM200-J-3的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。消防单元FM200-J-3的 (关键组件)⁴在中国境内生产。消防单元FM200-J-3的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

15. 4G 全网通短信报警模块PE-RPM, 生产厂为深圳科士达科技股份有限公司, 厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。4G 全网通短信报警模块PE-RPM的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。4G 全网通短信报警模块PE-RPM的 (关键组件)⁴在中国境内生产。4G 全网通短信报警模块PE-RPM的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

16. 非定位线式漏水检测报警器PE-SUWM, 生产厂为深圳科士达科技股份有限公司, 厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。非定位线式漏水检测报警器PE-SUWM的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。非定位线式漏水检测报警器PE-SUWM的 (关键组件)⁴在中国境内生产。非定位线式漏水检测报警器PE-SUWM的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

17. 非定位线式漏水感应线PE-SUWL10, 生产厂为深圳科士达科技股份有限公司, 厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。非定位线式漏水感应线PE-SUWL10的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。非定位线式漏水感应线PE-SUWL10的 (关键组件)⁴在中国境内生产。非定位线式漏水感应线PE-SUWL10的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

18. 声光报警系统PE-ALP, 生产厂为深圳科士达科技股份有限公司, 厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。声光报警系统PE-ALP的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。声光报警系统PE-ALP的 (关键组件)⁴在中国境内生产。声光报警系统PE-ALP的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

19. 温湿度传感器PE-STHO, 生产厂为深圳科士达科技股份有限公司, 厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。温湿度传感器PE-STHO的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。温湿度传感器PE-STHO的 (关键组件)⁴在中国境内生产。温湿度传感器PE-STHO的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

20. 烟雾传感器PE-SSE, 生产厂为深圳科士达科技股份有限公司, 厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。烟雾传感器PE-SSE的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。烟雾传感器PE-SSE的 (关键组件)⁴在中国境内生产。烟雾传感器PE-SSE的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

21. 动环监控系统设备接入软件授权PE-DSM, 生产厂为深圳科士达科技股份有限公司, 厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。动环监控系统设备接入软件授权PE-DSM的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。动环监控系统设备接入软件授权PE-DSM的 (关键组件)⁴在中国境内生产。动环监控系统设备接入软件授权PE-DSM的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

22. UPS 电池总开关箱定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。UPS 电池总开关箱定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。UPS 电池总开关箱定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。UPS 电池总开关箱定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

23. 开孔(打洞)定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。开孔(打洞)定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。开孔(打洞)定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。开孔(打洞)定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

24. 防火堵洞定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。防火堵洞定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。防火堵洞定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。防火堵洞定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

25. 凿(压)槽及恢复定制生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。凿(压)槽及恢复定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。凿(压)槽及恢复定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

26. 砖、混凝土结构楼板墙暗配刚性阻燃管PC20定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。砖、混凝土结构楼板墙暗配刚性阻燃管PC20定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。砖、混凝土结构楼板墙暗配刚性阻燃管PC20定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。砖、混凝土结构楼板墙暗配刚性阻燃管PC20定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

27. 砖、混凝土结构楼板墙暗配刚性阻燃管PC25定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。砖、混凝土结构楼板墙暗配刚性阻燃管PC25定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。砖、混凝土结构楼板墙暗配刚性阻燃管PC25定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。砖、混凝土结构楼板墙暗配刚性阻燃管PC25定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

28. 电源插座CD815QSE86ZS，生产厂为德力西集团有限公司，厂址为杭州市西湖区转塘街道转塘科技经济区块8号。电源插座CD815QSE86ZS的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。电源插座CD815QSE86ZS的（关键组件）⁴在中国境内生产。电源插座CD815QSE86ZS的（关键工序）⁵在中国境内完成。

29. 电源线ZC-BVR-450/750V 1.5, 生产厂为远东电缆有限公司, 厂址为江苏省宜兴市远东大道8号。电源线ZC-BVR-450/750V 1.5的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。电源线ZC-BVR-450/750V 1.5的(关键组件)⁴在中国境内生产。电源线ZC-BVR-450/750V 1.5的(关键工序)⁵在中国境内完成。
30. 电源线ZC-BVR-450/750V 2.5, 生产厂为远东电缆有限公司, 厂址为江苏省宜兴市远东大道8号。电源线ZC-BVR-450/750V 2.5的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。电源线ZC-BVR-450/750V 2.5的(关键组件)⁴在中国境内生产。电源线ZC-BVR-450/750V 2.5的(关键工序)⁵在中国境内完成。
31. 电源线ZC-YJV-0.6/1kV 3 \times 6, 生产厂为远东电缆有限公司, 厂址为江苏省宜兴市远东大道8号。电源线ZC-YJV-0.6/1kV 3 \times 6的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。电源线ZC-YJV-0.6/1kV 3 \times 6的(关键组件)⁴在中国境内生产。电源线ZC-YJV-0.6/1kV 3 \times 6的(关键工序)⁵在中国境内完成。
32. 电源线ZC-YJV-0.6/1kV 4 \times 16+1 \times 10, 生产厂为远东电缆有限公司, 厂址为江苏省宜兴市远东大道8号。电源线ZC-YJV-0.6/1kV 4 \times 16+1 \times 10的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。电源线ZC-YJV-0.6/1kV 4 \times 16+1 \times 10的(关键组件)⁴在中国境内生产。电源线ZC-YJV-0.6/1kV 4 \times 16+1 \times 10的(关键工序)⁵在中国境内完成。
33. 电源线ZC-YJV-0.6/1kV 4 \times 35+1 \times 16, 生产厂为远东电缆有限公司, 厂址为江苏省宜兴市远东大道8号。电源线ZC-YJV-0.6/1kV 4 \times 35+1 \times 16的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。电源线ZC-YJV-0.6/1kV 4 \times 35+1 \times 16的(关键组件)⁴在中国境内生产。电源线ZC-YJV-0.6/1kV 4 \times 35+1 \times 16的(关键工序)⁵在中国境内完成。
34. 电源线ZC-YJV-0.6/1kV 4 \times 50+1 \times 35, 生产厂为远东电缆有限公司, 厂址为江苏省宜兴市远东大道8号。电源线ZC-YJV-0.6/1kV 4 \times 50+1 \times 35的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。电源线ZC-YJV-0.6/1kV 4 \times 50+1 \times 35的(关键组件)⁴在中国境内生产。电源线ZC-YJV-0.6/1kV 4 \times 50+1 \times 35的(关键工序)⁵在中国境内完成。
35. 电源线ZC-BVR-450/750V 50, 生产厂为远东电缆有限公司, 厂址为江苏省宜兴市远东大道8号。电源线ZC-BVR-450/750V 50的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。电源线ZC-BVR-450/750V 50的(关键组件)⁴在中国境内生产。电源线ZC-BVR-450/750V 50的(关键工序)⁵在中国境内完成。
36. LED 灯盘LDP0103502B840 佳 II 6060, 生产厂为欧普照明股份有限公司, 厂址为上海市浦东新区龙东大道6111号。LED 灯盘LDP0103502B840 佳 II 6060的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。LED 灯盘LDP0103502B840 佳 II 6060的(关键组件)⁴在中国境内生产。LED 灯盘LDP0103502B840 佳 II 6060的(关键工序)⁵在中国境内完成。

37. 照明开关G07K211 二开单控双联开关, 生产厂为欧普照明股份有限公司, 厂址为上海市浦东新区龙东大道6111号。照明开关G07K211 二开单控双联开关的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。照明开关G07K211 二开单控双联开关的 (关键组件)⁴在中国境内生产。照明开关G07K211 二开单控双联开关的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

38. 镀锌线槽XQJ-C-300 \times 100, 生产厂为江苏华鹏桥架有限公司, 厂址为江苏省镇江市扬中市新坝镇华鹏路1号。镀锌线槽XQJ-C-300 \times 100的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。镀锌线槽XQJ-C-300 \times 100的 (关键组件)⁴在中国境内生产。镀锌线槽XQJ-C-300 \times 100的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

39. 应急灯OP-ZLZD-E18W-1201, 生产厂为欧普照明股份有限公司, 厂址为上海市浦东新区龙东大道6111号。应急灯OP-ZLZD-E18W-1201的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。应急灯OP-ZLZD-E18W-1201的 (关键组件)⁴在中国境内生产。应急灯OP-ZLZD-E18W-1201的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

40. 疏散指示灯OP-BLZD-1LROE II, 生产厂为欧普照明股份有限公司, 厂址为上海市浦东新区龙东大道6111号。疏散指示灯OP-BLZD-1LROE II的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。疏散指示灯OP-BLZD-1LROE II的 (关键组件)⁴在中国境内生产。疏散指示灯OP-BLZD-1LROE II的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

41. 防雷接地导线定制, 生产厂为广西安拓智能科技有限公司, 厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。防雷接地导线定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。防雷接地导线定制的 (关键组件)⁴在中国境内生产。防雷接地导线定制的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

42. 防雷接地导线定制, 生产厂为广西安拓智能科技有限公司, 厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。防雷接地导线定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。防雷接地导线定制的 (关键组件)⁴在中国境内生产。防雷接地导线定制的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

43. 接地铜带定制, 生产厂为广西安拓智能科技有限公司, 厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。接地铜带定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。接地铜带定制的 (关键组件)⁴在中国境内生产。接地铜带定制的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

44. 绝缘子定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。绝缘子定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。绝缘子定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。绝缘子定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

45. 水平理线槽SR-OCHNB1，生产厂为深圳科士达科技股份有限公司，厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。水平理线槽SR-OCHNB1的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。水平理线槽SR-OCHNB1的（关键组件）⁴在中国境内生产。水平理线槽SR-OCHNB1的（关键工序）⁵在中国境内完成。

46. 固定层板SR-OSU71，生产厂为深圳科士达科技股份有限公司，厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。固定层板SR-OSU71的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。固定层板SR-OSU71的（关键组件）⁴在中国境内生产。固定层板SR-OSU71的（关键工序）⁵在中国境内完成。

47. L 型支架SR-OL71，生产厂为深圳科士达科技股份有限公司，厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。L 型支架SR-OL71的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。L 型支架SR-OL71的（关键组件）⁴在中国境内生产。L 型支架SR-OL71的（关键工序）⁵在中国境内完成。

48. 侧门SP61442B，生产厂为深圳科士达科技股份有限公司，厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。侧门SP61442B的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。侧门SP61442B的（关键组件）⁴在中国境内生产。侧门SP61442B的（关键工序）⁵在中国境内完成。

49. 机柜顶部走线槽CS-ORR620，生产厂为深圳科士达科技股份有限公司，厂址为广东省深圳市龙华区茜坑路69号。机柜顶部走线槽CS-ORR620的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。机柜顶部走线槽CS-ORR620的（关键组件）⁴在中国境内生产。机柜顶部走线槽CS-ORR620的（关键工序）⁵在中国境内完成。

50. 机房UPS 系统蓄电池迁移安装定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。机房UPS 系统蓄电池迁移安装定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。机房UPS 系统蓄电池迁移安装定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。机房UPS 系统蓄电池迁移安装定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

51. 砖砌体拆除定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。砖砌体拆除定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。砖砌体拆除定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。砖砌体拆除定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

。

52. 余土弃置定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。余土弃置定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。余土弃置定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。余土弃置定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

53. 封窗防水处理定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。封窗防水处理定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。封窗防水处理定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。封窗防水处理定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

54. 砖砌隔墙定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。砖砌隔墙定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。砖砌隔墙定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。砖砌隔墙定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

55. 墙面一般抹灰定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。墙面一般抹灰定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。墙面一般抹灰定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。墙面一般抹灰定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

56. 墙面喷（刷）涂料定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。墙面喷（刷）涂料定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。墙面喷（刷）涂料定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。墙面喷（刷）涂料定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

57. 墙面彩钢板定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。墙面彩钢板定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。墙面彩钢板定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。墙面彩钢板定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

58. 铝合金微孔吸音天花 600×600×0.8mm定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。铝合金微孔吸音天花 600×600×0.8mm定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。铝合金微孔吸音天花 600×600×0.8mm定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。铝合金微孔吸音天花 600×600×0.8mm定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

59. 全钢防静电地板面600*600*35，生产厂为南宁美林特地板有限公司，厂址为广西壮族自治区南宁市良庆区美岭街3号。全钢防静电地板面600*600*35的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³

。全钢防静电地板面600*600*35的（关键组件）⁴在中国境内生产。全钢防静电地板面600*600*35的（关键工序）⁵在中国境内完成。

60. 门口台阶定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。门口台阶定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。门口台阶定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。门口台阶定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

61. 空调挡水围堰定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。空调挡水围堰定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。空调挡水围堰定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。空调挡水围堰定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

62. 不锈钢踢脚线定制，生产厂为广西安拓智能科技有限公司，厂址为南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园1号楼1单元10层1002号房。不锈钢踢脚线定制的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。不锈钢踢脚线定制的（关键组件）⁴在中国境内生产。不锈钢踢脚线定制的（关键工序）⁵在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：广西安拓智能科技有限公司

日期：2026年6月26日