

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （金属扶手、栏杆、栏板；规格型号：定制）¹，生产厂为（成都市润松科技有限公司）²，厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（金属扶手、栏杆、栏板；规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（金属扶手、栏杆、栏板；规格型号：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（金属扶手、栏杆、栏板；规格型号：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （L型防滑扶手；规格型号：WZ02010001），生产厂为（江苏盛通健康产业发展有限公司），厂址为（江苏省南京市浦口区江浦街道狮山路5号白马生活广场4层5层）。（L型防滑扶手；规格型号：WZ02010001）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（L型防滑扶手；规格型号：WZ02010001）的（关键组件）在中国境内生产。（L型防滑扶手；规格型号：WZ02010001）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （门口地面平整；规格型号：定制），生产厂为（成都市润松科技有限公司）²，厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（门口地面平整；规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（门口地面平整；规格型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（门口地面平整；规格型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （可移动斜坡；规格型号：定制），生产厂为（成都市润松科技有限公司）²，厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（可移动斜坡；规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（可移动斜坡；规格型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（可移动斜坡；规格型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

。

5. （铝合金窗安装； 规格型号：定制），生产厂为（成都市润松科技有限公司），厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（铝合金窗安装； 规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（铝合金窗安装； 规格型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（铝合金窗安装； 规格型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

6. （防盗网安装； 规格型号：定制），生产厂为（成都市润松科技有限公司），厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（防盗网安装； 规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（防盗网安装； 规格型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（防盗网安装； 规格型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

7. （卫生间门安装； 规格型号：定制），生产厂为（成都市润松科技有限公司）²，厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（卫生间门安装； 规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（卫生间门安装； 规格型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（卫生间门安装； 规格型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

8. （卫生间扶手； 规格型号：WZ01010008），生产厂为（江苏盛通健康产业发展有限公司），厂址为（江苏省南京市浦口区江浦街道狮山路5号白马生活广场4层5层）。（卫生间扶手； 规格型号：WZ01010008）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（卫生间扶手； 规格型号：WZ01010008）的（关键组件）在中国境内生产。（卫生间扶手； 规格型号：WZ01010008）的（关键工序）在中国境内完成。

9. （卫生间防滑垫； 规格型号：WZ10010002），生产厂为（江苏盛通健康产业发展有限公司），厂址为（江苏省南京市浦口区江浦街道狮山路5号白马生活广场4层5层）。（卫生间防滑垫； 规格型号：WZ10010002）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（卫生间防滑垫； 规格型号：WZ10010002）的（关键组件）在中国境内生产。（卫生间防滑垫； 规格型号：WZ10010002）的（关键工序）在中国境内完成。

10. （蹲厕改坐厕；规格型号：8251），生产厂为（长葛市尚典卫浴有限公司），厂址为（长葛市魏武路南段东侧）。（蹲厕改坐厕；规格型号：8251）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（蹲厕改坐厕；规格型号：8251）的（关键组件）在中国境内生产。（蹲厕改坐厕；规格型号：8251）的（关键工序）在中国境内完成。

11. （不锈钢门安装；规格型号：定制），生产厂为（成都市润松科技有限公司）²，厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（不锈钢门安装；规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（不锈钢门安装；规格型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢门安装；规格型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

12. （太阳能庭院灯；规格型号：F43），生产厂为（中山市煌炎照明科技有限公司），厂址为（中山市横栏镇三沙村长安北路171号A栋5楼之三）。（太阳能庭院灯；规格型号：F43）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（太阳能庭院灯；规格型号：F43）的（关键组件）在中国境内生产。（太阳能庭院灯；规格型号：F43）的（关键工序）在中国境内完成。

13. （电热水器安装；规格型号：FZK-ADK9-60 60L），生产厂为（江西福祉实业有限公司），厂址为（江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园控规F2-1地块（鼎超智造园2号楼A102））。（电热水器安装；规格型号：FZK-ADK9-60 60L）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（电热水器安装；规格型号：FZK-ADK9-60 60L）的（关键组件）在中国境内生产。（电热水器安装；规格型号：FZK-ADK9-60 60L）的（关键工序）在中国境内完成。

14. （线路改造 规格型号：60227 IEC01(BV) 450/750V1.5-240），生产厂为（浙江拓肯科技有限公司），厂址为（浙江省嘉兴市海盐县于城镇于中路1号）。（线路改造 规格型号：60227 IEC01(BV) 450/750V1.5-240）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（线路改造 规格型号：60227 IEC01(BV) 450/750V1.5-240）的（关键组件）在中国境内

生产。（线路改造 规格型号：60227 IEC01(BV) 450/750V1.5-240 ）的（关键工序）在中国境内完成。

15. （低位橱柜 规格型号：定制），生产厂为（成都市润松科技有限公司）²，厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（低位橱柜 规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（低位橱柜 规格型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（低位橱柜 规格型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

16. （可移动橱柜； 规格型号：定制），生产厂为（成都市润松科技有限公司）²，厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（可移动橱柜； 规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（可移动橱柜； 规格型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（可移动橱柜； 规格型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

17. （三层不锈钢收纳柜； 规格型号：定制），生产厂为（成都市润松科技有限公司）²，厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（三层不锈钢收纳柜； 规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（三层不锈钢收纳柜； 规格型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（三层不锈钢收纳柜； 规格型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

18. （三层不锈钢收纳柜； 规格型号：定制 ），生产厂为（成都市润松科技有限公司）²，厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（三层不锈钢收纳柜； 规格型号：定制 ）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（三层不锈钢收纳柜； 规格型号：定制 ）的（关键组件）在中国境内生产。（三层不锈钢收纳柜； 规格型号：定制 ）的（关键工序）在中国境内完成。

19. （电动升降晾衣架；规格型号：XXYJ05 ），生产厂为（ 罗庄区鑫鑫衣架厂 ），厂址为（山东省临沂市罗庄区高都街道沈牌子村）。（电动升降晾衣架；规格型号：XXYJ05 ）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（电动升降晾衣架；规格型号：XXYJ05 ）的

（关键组件）在中国境内生产。（电动升降晾衣架；规格型号：XXYJ05：）的（关键工序）在中国境内完成。

20. （落地晾衣架(双杆)；规格型号：定制），生产厂为（成都市润松科技有限公司）²，厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（落地晾衣架(双杆)；规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（落地晾衣架(双杆)；规格型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（落地晾衣架(双杆)；规格型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

21. （不锈钢洗手盆（洗菜盆）；规格型号：定制），生产厂为（成都市润松科技有限公司）²，厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（不锈钢洗手盆（洗菜盆）；规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（不锈钢洗手盆（洗菜盆）；规格型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢洗手盆（洗菜盆）；规格型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

22. （不锈钢洗手盆（洗菜盆）排水软管安装；规格型号：RS09），生产厂为（任丘市任塑洁具厂），厂址为（河北省沧州市任丘市青塔乡尚书村）。（不锈钢洗手盆（洗菜盆）排水软管安装；规格型号：RS09）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（不锈钢洗手盆（洗菜盆）排水软管安装；规格型号：RS09）的（关键组件）在中国境内生产。

（不锈钢洗手盆（洗菜盆）排水软管安装；规格型号：RS09）的（关键工序）在中国境内完成。

23. （水缸配置；规格型号：SP04），生产厂为（重庆赛普实业有限公司），厂址为（重庆市江津区白沙镇工业园区G4-01/02号地块）。（水缸配置；规格型号：SP04）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（水缸配置；规格型号：SP04）的（关键组件）在中国境内生产。（水缸配置；规格型号：SP04）的（关键工序）在中国境内完成。

24. （燃气报警器安装；规格型号：JT-ED106），生产厂为（精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司），厂址为（深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路6号深圳思创科技园A栋1608）。（燃气报警器安装；规格型号：JT-ED106）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（燃气报警器安装；规格型号：JT-ED106：）的（关键组件）在中国境内生产。（燃气报警器安装；规格型号：JT-ED106）的（关键工序）在中国境内完成。

25. (双炉燃气灶; 规格型号: JZT-JC101), 生产厂为(佛山市喜粤嘉电器有限公司), 厂址为(广东省佛山市顺德区容桂街道南区社区发昌路39号B座4楼)。(双炉燃气灶; 规格型号: JZT-JC101)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(双炉燃气灶; 规格型号: JZT-JC101)的(关键组件)在中国境内生产。(双炉燃气灶; 规格型号: JZT-JC101)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (多功能柴火灶(双灶); 规格型号: 定制), 生产厂为(成都市润松科技有限公司)², 厂址为(成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号)。(多功能柴火灶(双灶); 规格型号: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(多功能柴火灶(双灶); 规格型号: 定制:)的(关键组件)在中国境内生产。(多功能柴火灶(双灶); 规格型号: 定制)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (盲人电磁炉; 规格型号: FZK-CK01), 生产厂为(江西福祉实业有限公司), 厂址为(江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园控规F2-1地块(鼎超智造园2号楼A102))。(盲人电磁炉; 规格型号: FZK-CK01)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(盲人电磁炉; 规格型号: FZK-CK01)的(关键组件)在中国境内生产。(盲人电磁炉; 规格型号: FZK-CK01)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (盲人电饭锅; 规格型号: FZK-T5L01), 生产厂为(江西福祉实业有限公司), 厂址为(江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园控规F2-1地块(鼎超智造园2号楼A102))。(盲人电饭锅; 规格型号: FZK-T5L01)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(盲人电饭锅; 规格型号: FZK-T5L01)的(关键组件)在中国境内生产。(盲人电饭锅; 规格型号: FZK-T5L01)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (盲人电热水壶; 规格型号: FZK-9015-20), 生产厂为(江西福祉实业有限公司), 厂址为(江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园控规F2-1地块(鼎超智造园2号楼A102))。(盲人电热水壶; 规格型号: FZK-9015-20)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(盲人电热水壶; 规格型号: FZK-9015-20)的(关键组件)在中国境内生产。(盲人电热水壶; 规格型号: FZK-9015-20)的(关键工序)在中国境内完成。

30. （感应水龙头安装；规格型号：RW-161），生产厂为（温州尚沃感应洁具有限公司），厂址为（浙江省温州市金海一道411号3号车间3楼）。（感应水龙头安装；规格型号：RW-161）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（感应水龙头安装；规格型号：RW-161）的（关键组件）在中国境内生产。（感应水龙头安装；规格型号：RW-161）的（关键工序）在中国境内完成。

31. （厨房排气扇；规格型号：BPT-60），生产厂为（佛山市顺德区艾劲风电器厂），厂址为（广东省佛山市顺德区勒流街道光大社区光大工业区大明一路7号创大汇造园1栋901号之一（住所申报））。（厨房排气扇；规格型号：BPT-60）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（厨房排气扇；规格型号：BPT-60）的（关键组件）在中国境内生产。（厨房排气扇；规格型号：BPT-60）的（关键工序）在中国境内完成。

32. （漏电开关；规格型号：NTL-63），生产厂为（温州朗通电气有限公司），厂址为（浙江省温州市乐清市柳市镇湖西村）。（漏电开关；规格型号：NTL-63）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（漏电开关；规格型号：NTL-63）的（关键组件）在中国境内生产。（漏电开关；规格型号：NTL-63）的（关键工序）在中国境内完成。

33. （摄像头安装；规格型号：MA-8208PD），生产厂为（深圳市美安科技有限公司），厂址为（深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区恒明湾创汇中心3栋A座1901（在龙岗区宝龙街道兰水路27号设有经营场所从事生产经营活动））。（摄像头安装；规格型号：MA-8208PD）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（摄像头安装；规格型号：MA-8208PD）的（关键组件）在中国境内生产。（摄像头安装；规格型号：MA-8208PD）的（关键工序）在中国境内完成。

34. （带屏智能音箱；规格型号：XD-SDD08-2404），生产厂为（上海小度技术有限公司），厂址为（中国（上海）自由贸易试验区纳贤路701号1#楼4层）。（带屏智能音箱；规格型号：XD-SDD08-2404）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（带屏智能音箱；规格型号：XD-SDD08-2404）的（关键组件）在中国境内生产。（带屏智能音箱；规格型号：XD-SDD08-2404）的（关键工序）在中国境内完成。

35. （多功能床边桌；规格型号：JJ05030012），生产厂为（江苏盛通健康产业发展有限公司），厂址为（江苏省南京市浦口区江浦街道狮山路5号白马生活广场4层5层）。（多功能床边桌；规格型号：JJ05030012）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（多功能床边桌；规格型号：JJ05030012）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能床边桌；规格型号：JJ05030012）的（关键工序）在中国境内完成。

36. （起身绳梯；规格型号：FZK-08），生产厂为（江西福祉实业有限公司），厂址为（江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园控规F2-1地块（鼎超智造园2号楼A102））。（起身绳梯；规格型号：FZK-08）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（起身绳梯；规格型号：FZK-08）的（关键组件）在中国境内生产。（起身绳梯；规格型号：FZK-08）的（关键工序）在中国境内完成。

37. （助残衣柜；规格型号：定制），生产厂为（成都市润松科技有限公司）²，厂址为（成都市武侯区金花桥街道簇马路三段59号附2-492号）。（助残衣柜；规格型号：定制）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（助残衣柜；规格型号：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（助残衣柜；规格型号：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：成都市润松科技有限公司

日 期： 2026 年 6 月 5 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同

无