

投 标 文 件

报 价 文 件

项目名称： 桂平市委党校易地搬迁项目（一期）设备采购

项目编号： GGZC2026-G1-810124-ZDJS

投标人名称： 中国电信股份有限公司贵港分公司

投标人地址： 贵港市港北区中山北路 11 号

2026 年 9 月 7 日

目录

1 投标函	2
2 投标报价明细表	3
3 中小企业、残疾企业、监狱企业声明函	9
4 关于符合本国产品标准的声明函	10



投 标 函

2026 年 9 月 7 日

2 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：桂平市委党校易地搬迁项目（一期）设备采购

项目编号：GGZC2026-G1-830124-ZDJS

投标人名称：中国电信股份有限公司贵港分公司

序号	货物名称	数量 ①	单位	品牌或生产 厂家	规格型号	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1. 教学楼一楼							
一、小教室							
1	超清激光工程投影仪	1	台	海信 Hisense	HF5700	21000.00	21000.00
2	电动幕布	1	张	得力	50456S	1497.00	1497.00
3	HDMI 线	1	条	山泽	GXX-200	1077.00	1077.00
4	吊架	1	套	思影(CINE)	伸缩	150.00	150.00
5	室内音柱	4	只	迪士普 DSPPA	AVP5264	649.00	2596.00
6	前置音源合并式功放	1	台	迪士普 DSPPA	DMA350U	4283.00	4283.00
7	接收机	1	套	迪士普 DSPPA	D5816	3170.00	3170.00
8	手持式无线话筒	2	台	迪士普 DSPPA	D5811	969.00	1938.00
9	台式无线话筒	2	台	迪士普 DSPPA	D5814	800.00	1600.00
10	音响线	200	米	南佳	EVJV2×2.0	14.00	2800.00
11	激光翻页笔	2	只	得力	MA223	210.00	420.00
12	音响设备柜	1	台	佳唯	600*600*800	881.00	881.00
13	辅材	1	项	中国电信	定制	270.00	270.00
14	技术服务费	1	项	中国电信	定制	1620.00	1620.00

2. 教学楼二楼							
一、大教室							
1	液晶显示屏	12.5	平方	强力巨彩	Q2 Pro	5700.00	71250.00
2	专业主控	1	台	卡莱特	Y6	7926.00	7926.00
3	专业会议音箱	2	只	迪士普 DSPPA	DSP7908	1471.00	2942.00
4	双通道数字会议功放	1	台	迪士普 DSPPA	PV2030	3805.00	3805.00
5	室内音柱	4	只	迪士普 DSPPA	AVP5264	649.00	2596.00
6	专业音源功放	1	台	迪士普 DSPPA	DMA350U	5283.00	5283.00
7	支架	2	只	迪士普 DSPPA	D5A	264.00	528.00
8	专业自动反馈抑制器	1	台	迪士普 DSPPA	D6576	3839.00	3839.00
9	接收机	1	套	迪士普 DSPPA	D5817	4720.00	4720.00
10	手持式无线话筒	2	台	迪士普 DSPPA	D5811	969.00	1938.00
11	台式无线话筒	5	台	迪士普 DSPPA	D5814	800.00	4000.00
12	音响线	240	米	南佳	EVJV2×2.0	14.00	3360.00
13	音响设备柜	1	台	佳唯	600*600*1200	1321.00	1321.00
14	激光翻页笔	2	只	得力	MA223	210.00	420.00
二、小教室（2个）							
1	超清激光工程投影仪	2	台	海信 Hisense	HF5700	21000.00	42000.00
2	电动幕布	2	张	得力	50456S	1497.00	2994.00
3	HDMI 线	2	条	山泽	GXX-200	1077.00	2154.00
4	吊架	2	套	思影(CINE)	伸缩	150.00	300.00
5	室内音柱	8	只	迪士普 DSPPA	AVP5264	649.00	5192.00

6	前置音源合并式功放	2	台	迪士普 DSPPA	DMA350U	4283.00	8566.00
7	接收机	2	套	迪士普 DSPPA	D5816	3170.00	6340.00
8	手持式无线话筒	4	台	迪士普 DSPPA	D5811	969.00	3876.00
9	台式无线话筒	4	台	迪士普 DSPPA	D5814	800.00	3200.00
10	音响线	400	米	南佳	EVJV2×2.0	14.00	5600.00
11	激光翻页笔	4	只	得力	MA223	210.00	840.00
12	音响设备柜	2	台	佳唯	600*600*800	881.00	1762.00
13	辅材	2	项	中国电信	定制	270.00	540.00
14	技术服务费	2	项	中国电信	定制	1620.00	3240.00

3. 教学楼三楼

一、大教室

1	超清激光工程投影仪	1	台	海信 Hisense	HF5700	21000.00	21000.00
2	电动幕布	1	张	得力	50456S	1497.00	1497.00
3	HDMI 线	1	条	山泽	GXX-200	1077.00	1077.00
4	吊架	1	套	思影(CINE)	伸缩	150.00	150.00
5	室内音柱	4	只	迪士普 DSPPA	AVP5264	649.00	2596.00
6	前置音源合并式功放	1	台	迪士普 DSPPA	DMA350U	4283.00	4283.00
7	接收机	1	套	迪士普 DSPPA	D5816	3170.00	3170.00
8	手持式无线话筒	2	台	迪士普 DSPPA	D5811	969.00	1938.00
9	台式无线话筒	2	台	迪士普 DSPPA	D5814	800.00	1600.00
10	音响线	200	米	南佳	EVJV2×2.0	14.00	2800.00
11	音响设备柜	1	台	佳唯	600*600*800	881.00	881.00

12	激光翻页笔	2	只	得力	MA223	210.00	420.00
13	辅材	1	项	中国电信	定制	270.00	270.00
14	技术服务费	1	项	中国电信	定制	1620.00	1620.00
4. 学员宿舍楼服务总台							
1	国产台式电脑	2	套	希沃华腾	DZ0826-0067	4500.00	9000.00
2	打印机一体机	1	台	奔图	M7180DN	1500.00	1500.00
3	技术服务费	1	项	中国电信	定制	552.00	552.00
5. 校园监控							
一、教学楼							
1	400 万枪机	50	台	华为	D2142-01-LIV (3.6mm)	509.00	25450.00
2	400 万半球	15	台	华为	D3040-01-LIV	509.00	7635.00
3	400 万球机	2	台	华为	D6550-10-Z33-SV	4000.00	8000.00
4	POE 交换机	4	台	皖通邮电	ZXWT S5860-28X	2820.00	11280.00
5	光模块	8	个	华为	eSFP-GE-SX-MM850	264.00	2112.00
6	超五类网线	2	箱	中国电信	定制	1513.00	3026.00
二、宿舍楼							
1	汇聚交换机	1	台	华为	S310-24T8J4X	5218.00	5218.00
2	录像机	1	台	华为	NVR800-E16-128	11000.00	11000.00
3	监视器	1	台	长虹	50J3700D	2000.00	2000.00
4	硬盘	5	个	西数	8T	5431.00	27155.00
5	超五类网线	4	箱	中国电信	定制	1513.00	6052.00
6	技术服务费	1	项	中国电信	定制	25726.00	25726.00

6. 基础网络设备							
1	出口网关	1	台	华为	AR580-28T4SX	7903.00	7903.00
2	核心交换机	1	台	皖通邮电	ZXWTS5860-28PX	7604.00	7604.00
3	口交换机	3	台	华为	S810S-24T4J	2200.00	6600.00
4	千兆光模块	4	个	华为	SFP-GE-LX-SM1310	352.00	1408.00
5	六类网线	1	箱	中国电信	定制	1569.00	1569.00
6	网络带宽	1	条	中国电信	速率: 1000M	12000.00	12000.00
7	IPTV 机顶盒	77	台	中国电信	机顶盒 1 个 线路 1 条	600.00	46200.00
8	网络机柜	1	台	佳唯	2000*600*600	2085.00	2085.00
9	技术服务费	1	项	中国电信	定制	5541.00	5541.00
7. 门闸							
1	伸缩门	13	米	万家红	黑色铝合金	850.00	11050.00
	驱动机头	1	台	万家红	无轨双电机驱动	5100.00	5100.00
	车牌识别一体机	2	台	百胜	TCW201	6500.00	13000.00
	感应雷达	1	台	百胜	无线感应	1023.00	1023.00
2	(门卫室) 不锈钢栅栏门	2	扇	中国电信	银色	1151.00	2302.00
3	(门卫室) 不锈钢边护栏	6	米	中国电信	银色	673.00	4038.00
4	移动式防撞栏杆	4	组	中国电信	定制	2506.00	10024.00
5	施工服务	1	项	中国电信	定制	4745.00	4745.00
8. wifi							
一、3#楼 教学楼							

1	吸顶 APWi-Fi6 吸顶 AP	18	台	华信傲天	AP301-L	700.00	12600.00
2	千兆云管理 PoE 交换机	3	台	TP-LINK	TL-SG2008MP	759.00	2277.00
3	网线	3	箱	中国电信	定制	1000.00	3000.00
4	集成服务	1	项	中国电信	定制	2089.00	2089.00
投标总报价 人民币合计金额(大写): <u>伍拾玖万伍仟元整</u> 小写金额: <u>595000.00</u>							

投标人名称(电子签章): 中国电信股份有限公司贵港分公司

法定代表人（负责人）或者委托代理人签字: 蒋金泉

日期: 2026 年 9 月 7 日

3 中小企业、残疾企业、监狱企业声明函

无。



4 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2015〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 教学楼一楼

一、小教室

1. （超清激光工程投影仪/HF5700）¹，生产厂为（青岛海信激光显示股份有限公司）²，厂址为（山东省青岛市黄岛区前湾港路218号）。（超清激光工程投影仪/HF5700）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（超清激光工程投影仪/HF5700）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（超清激光工程投影仪/HF5700）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （电动幕布/50456S）¹，生产厂为（得力集团有限公司）²，厂址为（浙江省宁波市宁海县得力工业园）。（电动幕布/50456S）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（电动幕布/50456S）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（电动幕布/50456S）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3. （HDMI线/GXX-200）¹，生产厂为（深圳山泽科技有限公司）²，厂址为（深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心（鸿荣源北站中心）B栋3601）。（HDMI线/GXX-200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（HDMI线/GXX-200）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（HDMI线/GXX-200）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. （吊架）¹，生产厂为（北京思影科技有限公司）²，厂址为（北京市昌平区回龙观镇育知东路30号院1号楼2单元309）。（吊架）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（吊架）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（吊架）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

5. （室内音柱/AVP5264）¹，生产厂为（广州市迪士普音响科技有限公司）²，厂址为（广州市白云区江高镇夏荷路1号）。（室内音柱/AVP5264）的中国

境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（室内音柱/AVP5264）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（室内音柱/AVP5264）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

6.（前置音源合并式功放/DMA350U）¹，生产厂为（广州市迪士普音响科技有限公司）²，厂址为（广州市白云区江高镇夏荷路1号）。（前置音源合并式功放/DMA350U）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（前置音源合并式功放/DMA350U）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（前置音源合并式功放/DMA350U）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

7.（接收机/D5816）¹，生产厂为（广州市迪士普音响科技有限公司）²，厂址为（广州市白云区江高镇夏荷路1号）。（接收机/D5816）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（接收机/D5816）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（接收机/D5816）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

8.（手持式无线话筒/D5811）¹，生产厂为（广州市迪士普音响科技有限公司）²，厂址为（广州市白云区江高镇夏荷路1号）。（手持式无线话筒/D5811）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（手持式无线话筒/D5811）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（手持式无线话筒/D5811）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

9.（台式无线话筒/D5814）¹，生产厂为（广州市迪士普音响科技有限公司）²，厂址为（广州市白云区江高镇夏荷路1号）。（台式无线话筒/D5814）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（台式无线话筒/D5814）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（台式无线话筒/D5814）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

10.（音响线/EVJV2 $\times$ 2.0）¹，生产厂为（广西南佳电缆科技有限公司）²，厂址为（南宁市明阳工业兴明路6号）。（音响线/EVJV2 $\times$ 2.0）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（音响线/EVJV2 $\times$ 2.0）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（音响线/EVJV2 $\times$ 2.0）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

11.（激光翻页笔/MA223）¹，生产厂为（得力集团有限公司）²，厂址为（浙江省宁波市宁海县得力工业园）。（激光翻页笔/MA223）的中国境内生产

的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（激光翻页笔/MA223）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（激光翻页笔/MA223）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

12.（音响设备柜）¹，生产厂为（湖北华腾科技设备制造有限公司）²，厂址为（湖北省咸宁市咸安区）。（音响设备柜）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（音响设备柜）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（音响设备柜）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

13.（辅材）¹，生产厂为（中国电信股份有限公司贵港分公司）²，厂址为（贵港市港北区中山北路11号）。（辅材）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（辅材）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（辅材）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

14.（技术服务费）¹，生产厂为（中国电信股份有限公司贵港分公司）²，厂址为（贵港市港北区中山北路11号）。（技术服务费）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（技术服务费）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（技术服务费）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. 教学楼二楼

一、大教室

1.（液晶显示屏/Q2 Pro）¹，生产厂为（厦门强力巨彩光电科技有限公司）²，厂址为（厦门火炬高新区(翔安)产业区御踏石路5-5号）。（液晶显示屏/Q2 Pro）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（液晶显示屏/Q2 Pro）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（液晶显示屏/Q2 Pro）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（专业主控/X6）¹，生产厂为（卡莱特科技股份有限公司）²，厂址为（深圳市南山区万科云城深圳国际创新谷8栋A座37F-39F）。（专业主控/X6）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（专业主控/X6）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（专业主控/X6）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3.（专业会议音箱/DSP7908）¹，生产厂为（广州市迪士普音响科技有限公司）²，厂址为（广州市白云区江高镇夏荷路1号）。（专业会议音箱/DSP7908）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（专业会议音箱

/DSP7908) 的 (关键组件)⁴在中国境内生产。 (专业会议音箱/DSP7908) 的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

4. (双通道数字会议功放/PV2030)¹，生产厂为 (广州市迪士普音响科技有限公司)²，厂址为 (广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(双通道数字会议功放/PV2030) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(双通道数字会议功放/PV2030) 的 (关键组件)⁴在中国境内生产。(双通道数字会议功放/PV2030) 的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

5. (室内音柱/AVP5264)¹，生产厂为 (广州市迪士普音响科技有限公司)²，厂址为 (广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(室内音柱/AVP5264) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(室内音柱/AVP5264) 的 (关键组件)⁴在中国境内生产。(室内音柱/AVP5264) 的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

6. (专业音源功放/DMA350U)¹，生产厂为 (广州市迪士普音响科技有限公司)²，厂址为 (广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(专业音源功放/DMA350U) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(专业音源功放/DMA350U) 的 (关键组件)⁴在中国境内生产。(专业音源功放/DMA350U) 的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

7. (支架/D5A)¹，生产厂为 (广州市迪士普音响科技有限公司)²，厂址为 (广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(支架/D5A) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(支架/D5A) 的 (关键组件)⁴在中国境内生产。(支架/D5A) 的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

8. (专业自动反馈抑制器/D6576)¹，生产厂为 (广州市迪士普音响科技有限公司)²，厂址为 (广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(专业自动反馈抑制器/D6576) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(专业自动反馈抑制器/D6576) 的 (关键组件)⁴在中国境内生产。(专业自动反馈抑制器/D6576) 的 (关键工序)⁵在中国境内完成。

9. (接收机/D5817)¹，生产厂为 (广州市迪士普音响科技有限公司)²，厂址为 (广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(接收机/D5817) 的中国境内生产

的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（接收机/D5817）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（接收机/D5817）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

10.（手持式无线话筒/D5811）¹，生产厂为（广州市迪士普音响科技有限公司）²，厂址为（广州市白云区江高镇夏荷路1号）。（手持式无线话筒/D5811）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（手持式无线话筒/D5811）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（手持式无线话筒/D5811）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

11.（台式无线话筒/D5814）¹，生产厂为（广州市迪士普音响科技有限公司）²，厂址为（广州市白云区江高镇夏荷路1号）。（台式无线话筒/D5814）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（台式无线话筒/D5814）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（台式无线话筒/D5814）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

12.（音响线/EVJV2 $\times$ 2.0）¹，生产厂为（广西南佳电缆科技有限公司）²，厂址为（南宁市明阳工业区兴明路6号）。（音响线/EVJV2 $\times$ 2.0）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（音响线/EVJV2 $\times$ 2.0）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（音响线/EVJV2 $\times$ 2.0）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

13.（音响设备柜）¹，生产厂为（湖北华腾科技设备制造有限公司）²，厂址为（湖北省咸宁市咸安区）。（音响设备柜）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（音响设备柜）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（音响设备柜）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

14.（激光翻页笔/MA223）¹，生产厂为（得力集团有限公司）²，厂址为（浙江省宁波市宁海县得力工业园）。（激光翻页笔/MA223）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（激光翻页笔/MA223）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（激光翻页笔/MA223）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

二、小教室（2个）

1.（超清激光工程投影仪/HF5700）¹，生产厂为（青岛海信激光显示股份有限公司）²，厂址为（山东省青岛市黄岛区前湾港路218号）。（超清激光工程投影仪/HF5700）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（超清激

光工程投影仪/HF5700)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(超清激光工程投影仪/HF5700)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (电动幕布/50456S)¹, 生产厂为(得力集团有限公司)², 厂址为(浙江省宁波市宁海县得力工业园)。(电动幕布/50456S)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(电动幕布/50456S)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电动幕布/50456S)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

3. (HDMI 线/GXX-200)¹, 生产厂为(深圳山泽科技有限公司)², 厂址为(深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心(鸿荣源北站中心)B栋3601)。(HDMI 线/GXX-200)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(HDMI 线/GXX-200)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(HDMI 线/GXX-200)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

4. (吊架)¹, 生产厂为(北京思影科技有限公司)², 厂址为(北京市昌平区回龙观镇育知东路30号院1号楼2单元309)。(吊架)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(吊架)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(吊架)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

5. (室内音柱/AVP5264)¹, 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司)², 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(室内音柱/AVP5264)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(室内音柱/AVP5264)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(室内音柱/AVP5264)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

6. (前置音源合并式功放/DMA350U)¹, 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司)², 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(前置音源合并式功放/DMA350U)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(前置音源合并式功放/DMA350U)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(前置音源合并式功放/DMA350U)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

7. (接收机/D5816)¹, 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司)², 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(接收机/D5816)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(接收机/D5816)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(接收机/D5816)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

8. (手持式无线话筒/D5811)¹, 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司)², 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(手持式无线话筒/D5811)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(手持式无线话筒/D5811)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(手持式无线话筒/D5811)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

9. (台式无线话筒/D5814)¹, 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司)², 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(台式无线话筒/D5814)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(台式无线话筒/D5814)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(台式无线话筒/D5814)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

10. (音响线/EVJV2 $\times$ 2.0)¹, 生产厂为(广西南佳电缆科技有限公司)², 厂址为(南宁市明阳工业区兴明路6号)。(音响线/EVJV2 $\times$ 2.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(音响线/EVJV2 $\times$ 2.0)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(音响线/EVJV2 $\times$ 2.0)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

11. (激光翻页笔/MA223)¹, 生产厂为(得力集团有限公司)², 厂址为(浙江省宁波市宁海县得力工业园)。(激光翻页笔/MA223)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(激光翻页笔/MA223)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(激光翻页笔/MA223)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

12. (音响设备柜)¹, 生产厂为(湖北华腾科技设备制造有限公司)², 厂址为(湖北省咸宁市咸安区)。(音响设备柜)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(音响设备柜)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(音响设备柜)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

13. (辅材)¹, 生产厂为(中国电信股份有限公司贵港分公司)², 厂址为(贵港市港北区中山北路11号)。(辅材)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(辅材)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(辅材)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

14. (技术服务费)¹, 生产厂为(中国电信股份有限公司贵港分公司)², 厂址为(贵港市港北区中山北路11号)。(技术服务费)的中国境内生产的组

件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（技术服务费）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（技术服务费）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3. 教学楼三楼

一、大教室

1. （超清激光工程投影机/HF5700）¹，生产厂为（青岛海信激光显示股份有限公司）²，厂址为（山东省青岛市黄岛区前湾港路218号）。（超清激光工程投影机/HF5700）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（超清激光工程投影机/HF5700）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（超清激光工程投影机/HF5700）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （电动幕布/50456S）¹，生产厂为（得力集团有限公司）²，厂址为（浙江省宁波市宁海县得力工业园）。（电动幕布/50456S）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（电动幕布/50456S）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（电动幕布/50456S）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3. （HDMI线/GXX-200）¹，生产厂为（深圳山泽科技有限公司）²，厂址为（深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心（鸿荣源北站中心）B栋3601）。（HDMI线/GXX-200）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（HDMI线/GXX-200）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（HDMI线/GXX-200）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. （吊架）¹，生产厂为（北京思影科技有限公司）²，厂址为（北京市昌平区回龙观镇育知东路30号院1号楼2单元309）。（吊架）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（吊架）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（吊架）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

5. （室内音柱/AVP5264）¹，生产厂为（广州市迪士普音响科技有限公司）²，厂址为（广州市白云区江高镇夏荷路1号）。（室内音柱/AVP5264）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（室内音柱/AVP5264）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（室内音柱/AVP5264）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

6. （前置音源合并式功放/DMA350U）¹，生产厂为（广州市迪士普音响科技有限公司）²，厂址为（广州市白云区江高镇夏荷路1号）。（前置音源合并式

功放/DMA350U)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(前置音源合并式功放/DMA350U)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(前置音源合并式功放/DMA350U)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

7. (接收机/D5816)¹, 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司)², 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(接收机/D5816)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(接收机/D5816)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(接收机/D5816)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

8. (手持式无线话筒/D5811)¹, 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司)², 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(手持式无线话筒/D5811)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(手持式无线话筒/D5811)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(手持式无线话筒/D5811)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

9. (台式无线话筒/D5814)¹, 生产厂为(广州市迪士普音响科技有限公司)², 厂址为(广州市白云区江高镇夏荷路1号)。(台式无线话筒/D5814)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(台式无线话筒/D5814)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(台式无线话筒/D5814)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

10. (音响线/EVJV2 $\times$ 2.0)¹, 生产厂为(广西南佳电缆科技有限公司)², 厂址为(南宁市明阳工业区兴明路6号)。(音响线/EVJV2 $\times$ 2.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(音响线/EVJV2 $\times$ 2.0)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(音响线/EVJV2 $\times$ 2.0)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

11. (音响设备柜)¹, 生产厂为(湖北华腾科技设备制造有限公司)², 厂址为(湖北省咸宁市咸安区又溪桥镇工业园3期1号)。(音响设备柜)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(音响设备柜)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(音响设备柜)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

12. (激光翻页笔/MA223)¹, 生产厂为(得力集团有限公司)², 厂址为(浙江省宁波市宁海县得力工业园)。(激光翻页笔/MA223)的中国境内生产

的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（激光翻页笔/MA223）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（激光翻页笔/MA223）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

13.（辅材）¹，生产厂为（中国电信股份有限公司贵港分公司）²，厂址为（贵港市港北区中山北路 11 号）。（辅材）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（辅材）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（辅材）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

14.（技术服务费）¹，生产厂为（中国电信股份有限公司贵港分公司）²，厂址为（贵港市港北区中山北路 11 号）。（技术服务费）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（技术服务费）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（技术服务费）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. 学员宿舍楼服务总台

1.（国产台式电脑/DZ0826-0067）¹，生产厂为（广州视睿电子科技有限公司）²，厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（国产台式电脑/DZ0826-0067）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（国产台式电脑/DZ0826-0067）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（国产台式电脑/DZ0826-0067）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（打印机一体机/M7180DN）¹，生产厂为（珠海奔图打印科技有限公司）²，厂址为（珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 3 楼西侧）。（打印机一体机/M7180DN）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（打印机一体机/M7180DN）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（打印机一体机/M7180DN）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3.（技术服务费）¹，生产厂为（中国电信股份有限公司贵港分公司）²，厂址为（贵港市港北区中山北路 11 号）。（技术服务费）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（技术服务费）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（技术服务费）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

5. 校园监控

一、教学楼

1.（400 万枪机/D2142-01-LIV(3.6mm)）¹，生产厂为（华为技术有限公司）²，厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（400 万枪机/D2142-

01-LIV(3.6mm))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(400万枪机/D2142-01-LIV(3.6mm))的(关键组件)⁴在中国境内生产。(400万枪机/D2142-01-LIV(3.6mm))的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (400万半球/D3040-01-LIV)¹,生产厂为(华为技术有限公司)²,厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(400万半球/D3040-01-LIV)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(400万半球/D3040-01-LIV)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(400万半球/D3040-01-LIV)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

3. (400万球机/D6550-10-Z33-SV)¹,生产厂为(华为技术有限公司)²,厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(400万球机/D6550-10-Z33-SV)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(400万球机/D6550-10-Z33-SV)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(400万球机/D6550-10-Z33-SV)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

4. (POE交换机/ZXWT S5860-28X)¹,生产厂为(安徽皖通邮电股份有限公司)²,厂址为(安徽省合肥市庐阳区阜阳北路334号)。(POE交换机/ZXWT S5860-28X)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(POE交换机/ZXWT S5860-28X)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(POE交换机/ZXWT S5860-28X)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

5. (光模块/eSFP-GE-SX-MM850)¹,生产厂为(华为技术有限公司)²,厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(光模块/eSFP-GE-SX-MM850)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(光模块/eSFP-GE-SX-MM850)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(光模块/eSFP-GE-SX-MM850)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

6. (超五类网线)¹,生产厂为(中国电信股份有限公司贵港分公司)²,厂址为(贵港市港北区中山北路11号)。(超五类网线)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(超五类网线)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(超五类网线)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

二、宿舍楼

1. (汇聚交换机/S310-24T8J4X)¹, 生产厂为(华为技术有限公司)², 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(汇聚交换机/S310-24T8J4X)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(汇聚交换机/S310-24T8J4X)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(汇聚交换机/S310-24T8J4X)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (录像机/NVR800-E16-128)¹, 生产厂为(华为技术有限公司)², 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(录像机/NVR800-E16-128)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(录像机/NVR800-E16-128)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(录像机/NVR800-E16-128)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

3. (监视器/50J3700D)¹, 生产厂为(四川长虹电器股份有限公司)², 厂址为(四川省绵阳市河溪镇新平大道 38 号)。(监视器/50J3700D)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(监视器/50J3700D)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(监视器/50J3700D)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

4. (硬盘)¹, 生产厂为(昱科环球存储产品(深圳)有限公司)², 厂址为(广东省深圳市坪山区 深圳出口加工区(坪山保税区))。(硬盘)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(硬盘)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(硬盘)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

5. (超五类网线)¹, 生产厂为(中国电信股份有限公司贵港分公司)², 厂址为(贵港市港北区中山北路 11 号)。(超五类网线)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(超五类网线)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(超五类网线)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

6. (技术服务费)¹, 生产厂为(中国电信股份有限公司贵港分公司)², 厂址为(贵港市港北区中山北路 11 号)。(技术服务费)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(技术服务费)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(技术服务费)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

6. 基础网络设备

1. (出口网关/AR580-28T4SX)¹, 生产厂为(华为技术有限公司)², 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(出口网关/AR580-28T4SX)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(出口网关/AR580-28T4SX)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(出口网关/AR580-28T4SX)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (核心交换机/ZXWTS5860-28PX)¹, 生产厂为(安徽皖通邮电股份有限公司)², 厂址为(安徽省合肥市庐阳区阜阳北路334号)。(核心交换机/ZXWTS5860-28PX)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(核心交换机/ZXWTS5860-28PX)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(核心交换机/ZXWTS5860-28PX)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

3. (口交换机/S310S-24T4J)¹, 生产厂为(华为技术有限公司)², 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(口交换机/S310S-24T4J)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(口交换机/S310S-24T4J)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(口交换机/S310S-24T4J)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

4. (千兆光模块/SFP-GE-LX-SM1310)¹, 生产厂为(华为技术有限公司)², 厂址为(深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)。(千兆光模块/SFP-GE-LX-SM1310)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(千兆光模块/SFP-GE-LX-SM1310)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(千兆光模块/SFP-GE-LX-SM1310)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

5. (六类网线)¹, 生产厂为(中国电信股份有限公司贵港分公司)², 厂址为(贵港市港北区中山北路11号)。(六类网线)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(六类网线)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(六类网线)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

6. (网络带宽)¹, 生产厂为(中国电信股份有限公司贵港分公司)², 厂址为(贵港市港北区中山北路11号)。(网络带宽)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(网络带宽)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(网络带宽)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

7. (IPTV 机顶盒)¹, 生产厂为(中国电信股份有限公司贵港分公司)², 厂址为(贵港市港北区中山北路 11 号)。(IPTV 机顶盒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(IPTV 机顶盒)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(IPTV 机顶盒)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

8. (网络机柜)¹, 生产厂为(湖北华腾科技设备制造有限公司)², 厂址为(湖北省咸宁市咸安区)。(网络机柜)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(网络机柜)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(网络机柜)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

9. (技术服务费)¹, 生产厂为(中国电信股份有限公司贵港分公司)², 厂址为(贵港市港北区中山北路 11 号)。(技术服务费)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(技术服务费)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(技术服务费)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

7. 门闸

1. (伸缩门)¹, 生产厂为(佛山市万家红门业有限公司)², 厂址为(佛山市禅城区南庄镇溶洲南星工业区烟泥地 1 号厂房)。(伸缩门)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(伸缩门)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(伸缩门)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (驱动机头)¹, 生产厂为(佛山市万家红门业有限公司)², 厂址为(佛山市禅城区南庄镇溶洲南星工业区烟泥地 1 号厂房)。(驱动机头)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(驱动机头)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(驱动机头)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

3. (车牌识别一体机/TCW201)¹, 生产厂为(江西百胜智能科技股份有限公司)², 厂址为(江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号)。(车牌识别一体机/TCW201)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(车牌识别一体机/TCW201)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(车牌识别一体机/TCW201)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

4. (感应雷达)¹, 生产厂为(江西百胜智能科技股份有限公司)², 厂址为(江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号)。(感应雷

达)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(感应雷达)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(感应雷达)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

5. ((门卫室) 不锈钢栅栏门)¹, 生产厂为 (中国电信股份有限公司贵港分公司) 2, 厂址为 (贵港市港北区中山北路 11 号)。((门卫室) 不锈钢栅栏门)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。((门卫室) 不锈钢栅栏门)的(关键组件)⁴在中国境内生产。((门卫室) 不锈钢栅栏门)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

6. ((门卫室) 不锈钢边护栏)¹, 生产厂为 (中国电信股份有限公司贵港分公司) 2, 厂址为 (贵港市港北区中山北路 11 号)。((门卫室) 不锈钢边护栏)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。((门卫室) 不锈钢边护栏)的(关键组件)⁴在中国境内生产。((门卫室) 不锈钢边护栏)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

7. (移动式防撞栏杆)¹, 生产厂为 (中国电信股份有限公司贵港分公司) 2, 厂址为 (贵港市港北区中山北路 11 号)。(移动式防撞栏杆)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(移动式防撞栏杆)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(移动式防撞栏杆)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

8. (施工服务)¹, 生产厂为 (中国电信股份有限公司贵港分公司)², 厂址为 (贵港市港北区中山北路 11 号)。(施工服务)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(施工服务)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(施工服务)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

8. wifi

一、3#楼 教学楼

1. (吸顶 APWi-Fi6 吸顶 AP/AP301-L)¹, 生产厂为 (中磊电子(苏州)有限公司)², 厂址为 (苏州工业园区唐庄路 8 号)。(吸顶 APWi-Fi6 吸顶 AP/AP301-L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(吸顶 APWi-Fi6 吸顶 AP/AP301-L)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(吸顶 APWi-Fi6 吸顶 AP/AP301-L)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (千兆云管理 PoE 交换机/TL-SG2008MP)¹, 生产厂为 (普联技术有限公司)², 厂址为 (浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 396 号南楼 2-7 层、北楼

3-11 层)。(千兆云管理 PoE 交换机/TL-SG2008MP)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(千兆云管理 PoE 交换机/TL-SG2008MP)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(千兆云管理 PoE 交换机/TL-SG2008MP)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

3. (网线)¹, 生产厂为(中国电信股份有限公司贵港分公司)², 厂址为(贵港市港北区中山北路 11 号)。(网线)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(网线)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(网线)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

4. (集成服务)¹, 生产厂为(中国电信股份有限公司贵港分公司)², 厂址为(贵港市港北区中山北路 11 号)。(集成服务)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(集成服务)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(集成服务)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 中国电信股份有限公司贵港分公司

日期: 2026 年 9 月 17 日



1. 产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上的声明函

本公司（中国电信股份有限公司贵港分公司）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（中国电信股份有限公司贵港分公司）本次投标所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占我公司（中国电信股份有限公司贵港分公司）本次投标所提供的全部产品（全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到 80%以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：中国电信股份有限公司贵港分公司

日期： 2026 年 9 月 7 日