

最终报价表

项目名称：桂平市人民医院总院 2 号外科楼和江北内科楼安装窗帘和床隔帘项目

项目编号：GGZC2026-C1-810031-XGZX

序号	服务名称	服务内容	报价(元)	备注
	楼层	总院 2 号外科楼—泌尿外科二区 15F		
1	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	2059.20	无
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要</p>	41598.90	无

		<p>求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
楼层		总院 2 号外科楼—泌尿外科一区 15F		
2	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	2046.00	无
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），</p>	41662.80	无

		<p>符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
楼层	总院 2 号外科楼—眼科 14F			
3	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	2103.20	无
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p>	40491.30	无

		<p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。</p>		
	楼层	总院 2 号外科楼--耳鼻喉科 14F		
4	窗帘	<p>1. 材质: 采用遮光材质, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑), 满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全: 甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上), 符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌, 便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。</p>	2094.40	无
	医院床隔帘	<p>1. 材质: 采用医用专用布帘, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑), 满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全: 甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上), 符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌, 便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实</p>	46945.20	无

		木木方加固辅材、安装铝扣板等； 9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。		
楼层	总院 2 号外科楼--普外一区 13F			
5	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	2059.20	无
5	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	45369.00	无

楼层		总院 2 号外科楼—普外三区 13F		
6	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	2048.20	无
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	47541.60	无
楼层		总院 2 号外科楼—骨科一区 12F		
7	窗帘	1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；	2030.60	无

		<p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	48138.00	无
	楼层	总院 2 号外科楼—烧伤整形外科 12F		
8	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关</p>	2052.60	无

		<p>标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用:</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>		
	医院床隔帘	<p>1. 材质:采用医用专用布帘,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率:$\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用:</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>	57488.70	无
楼层		总院 2 号外科楼—心胸外科 11F		
9	窗帘	<p>1. 材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率:$\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用:</p>	2059.20	无

		<p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	46135.80	无
楼层		总院 2 号外科楼—普外二区 11F		
10	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p>	1727.00	无

		<p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>		
	医院床隔帘	<p>1. 材质:采用医用专用布帘,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>	43302.90	无
	楼层	总院 2 号外科楼—骨科二区 10F		
11	窗帘	<p>1. 材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p>	2048.20	无

		<p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上), 符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌, 便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。</p>		
	医院床隔帘	<p>1. 材质: 采用医用专用布帘, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑), 满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上), 符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌, 便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。</p>	46135.80	无
楼层		总院 2 号外科楼—骨科三区 10F		
12	窗帘	<p>1. 材质: 采用遮光材质, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑), 满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、</p>	2048.20	无

		<p>可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	46135.80	无
	楼层	总院 2 号外科楼—妇科 9F		
13	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p>	2985.40	无

		<p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	48990.00	无
	楼层	总院 2 号外科楼—小儿外科 9F		
14	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，</p>	1720.40	无

		<p>便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	28755.00	无
	楼层	总院 2 号外科楼—新生儿科 8F		
15	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型</p>	4653.00	无

		铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等； 9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。		
楼层	总院 2 号外科楼—产科 8F			
16	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	1729.20	无
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p>	34229.10	无

		9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。		
楼层	总院 2 号外科楼--产科 7F			
17	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	2046.00	无
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	35230.20	无
楼层	总院 2 号外科楼--产房 7F			

18	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	5053.40	无
18	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	20448.00	无
	楼层	总院 2 号外科楼—神经外科 6F		
19	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p>	2041.60	无

		<p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	45880.20	无
楼层		总院 2 号外科楼--神外重症室 6F		
20	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑</p>	10144.20	无

		<p>制作用：</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
楼层		总院 2 号外科楼--ICU 二区 5F		
21	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	9446.80	无
楼层		总院 2 号外科楼--手术室 4F、3F		
22	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》</p>	2785.20	无

		<p>中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
	医院床隔帘	<p>1. 材质:采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	4238.70	无
楼层		总院 2 号外科楼--病理科 2F		
23	窗帘	<p>1. 材质:采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环</p>	616.00	无

		<p>境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>		
楼层		总院 2 号外科楼--营养科 2F		
24	窗帘	<p>1. 材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>	1727.00	无
楼层		总院 2 号外科楼--中心药房 1F		
25	窗帘	<p>1. 材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安</p>	2893.00	无

		<p>全技术规范中的C类要求，医院建议采用C类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如60℃以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例1:2米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期6年，轨道质保期6年。</p>		
楼层		总院2号外科楼--电梯值班室1F		
26	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的B1级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的C类要求，医院建议采用C类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如60℃以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例1:2米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期6年，轨道质保期6年。</p>	209.00	无
楼层		江北院区内科楼--呼吸内科16F、15F		
1	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的B1级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的C类要求，医院建议采用C类。重金属、异味、</p>	39064.20	无

		<p>可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	48947.40	无
楼层		江北院区内科楼--神经内科 14F、13F、12F		
2	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安</p>	44431.80	无

	<p>全技术规范中的C类要求，医院建议采用C类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如60℃以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例1:1.6米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期6年，轨道质保期6年。</p>		
医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的B1级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的C类要求，医院建议采用C类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如60℃以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例1:1.6米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期6年，轨道质保期6年。</p>	49799.40	无
医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的B1级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的C类要求，医院建议采用C类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关</p>	33291.90	无

		<p>限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
楼层		江北院区内科楼--血液内科 11F		
3	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	49778.10	无
楼层		江北院区内科楼--康复医学科 10F		
4	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关</p>	46902.60	无

		<p>限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
楼层		江北院区内科楼--消化内科一区 9F		
5	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	49586.40	无
楼层		江北院区内科楼--消化内科二区 8F		
6	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关</p>	41023.80	无

		<p>限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
楼层		江北院区内科楼--心血管内科 7F、6F		
7	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	41833.20	无
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p>	41833.20	无

		<p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
楼层		江北院区内科楼—中医科 5F		
8	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	41833.20	无
楼层		江北院区内科楼—肾内科 4F		
9	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、</p>	45070.80	无

		<p>可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>		
楼层		江北院区一康复医学科二区		
10	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	50459.70	无
	304 不锈钢框架	<p>1. 规格：方管规格 3.8cm*2.5cm，厚度 1.2mm，304 不锈钢材质焊接搭建框架。</p> <p>2. 康复医学科二区的吊顶高度过高，不适宜在吊顶安装隔帘轨道，搭建 304 不锈钢框架，用于支撑和悬挂隔帘及轨道。</p>	66801.2	无
磋商总报价：（大写）人民币壹佰伍拾叁万壹仟捌佰元壹角零分（小写）¥1531800.10				
服务期限：自签订合同之日起 120 个日历日内完成全部货物的交付、安装调试并初步验收合格。（以合同正式履约时间为准）。				

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应按无效响应处理。**

3、请根据所竞服务内容，逐条对应本项目竞争性磋商采购文件“第二章 采购需求书”中“服务需求”的内容详细填写相应的具体内容。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

6、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

7、如磋商小组要求提供最后报价附件的，需按规定的时间提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性磋商采购文件“第五章 响应文件格式”的最终报价表提前准备，以免耽误最终报价。

供应商名称（CA电子签章）：广西桂平市康民商贸有限公司

日期：2026 年 5 月 29 日

附件一：分项报价表

分项报价表

项目名称：桂平市人民医院总院 2 号外科楼和江北内科楼安装窗帘和床隔帘项目

项目编号：GGZC2026-C1-810031-XGZX

序号	服务名称	服务内容	生产厂家	规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
楼层		总院 2 号外科楼—泌尿外科二区 15F							
1	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.36	m	220.00	2059.20	无

		<p>轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>								
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	195.30	m	213.00	41598.90	无	
楼层		总院 2 号外科楼—泌尿外科一区 15F								
2	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.30	m	220.00	2046.00	无	

	<p>纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>							
医院床隔帘	<p>1. 材质:采用医用专用布帘,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	195.60	m	213.00	41662.80	无

		<p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>								
楼层		总院 2 号外科楼--眼科 14F								
3	窗帘	<p>1. 材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.56	m	220.00	2103.20	无	

	<p>符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>							
医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	190.10	m	213.00	40491.30	无

		质保期 6 年。							
楼层	总院 2 号外科楼--耳鼻喉科 14F								
4	窗帘	<p>1. 材质: 采用遮光材质, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌 (如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌) 有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012 《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级 (难燃) 标准;</p> <p>5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级 (无霉斑), 满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全: 甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒 (如 60°C 以上), 符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌, 便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.52	m	220.00	2094.40	无
	医院床隔帘	<p>1. 材质: 采用医用专用布帘, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌 (如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌) 有明显抑制作用;</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	220.40	m	213.00	46945.20	无

		<p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>							
楼层		总院 2 号外科楼--普外一区 13F							
5	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.36	m	220.00	2059.20	无

	<p>建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>							
医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	213.00	m	213.00	45369.00	无

		米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等; 9.医用床隔帘质保期6年,轨道质保期6年。							
楼层		总院2号外科楼--普外三区13F							
6	窗帘	1.材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃; 2.遮光率:≥70%; 3.抗菌性:应符合GB 20944.1纺织品抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用; 4.防火阻燃:需符合GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的B1级(难燃)标准; 5.防霉性能:具有防霉等级≥0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。 6.环保与安全:甲醛含量需符合GB 18401国家纺织产品基本安全技术规范中的C类要求,医院建议采用C类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。 7.卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如60℃以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。 8.窗帘布料比例1:2米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等; 9.医用窗帘质保期6年,轨道质保期6年。	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.31	m	220.00	2048.20	无
	医院床隔帘	1.材质:采用医用专用布帘,需防潮、抑菌、阻燃;	绍兴乐承纺织品有限公司	/	223.20	m	213.00	47541.60	无

		<p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>							
楼层		总院 2 号外科楼—骨科一区 12F							
7	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.23	m	220.00	2030.60	无

	<p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>							
医院 床隔 帘	<p>1. 材质:采用医用专用布帘,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p>	绍兴乐承 纺织品有 限公司	/	226.00	m	213.00	48138.00	无

		<p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>								
楼层		总院 2 号外科楼—烧伤整形外科 12F								
8	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.33	m	220.00	2052.60	无	

		加固辅材、安装铝扣板等； 9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。							
	医院床隔帘	<p>1. 材质: 采用医用专用布帘, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑), 满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全: 甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60°C 以上), 符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌, 便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	269.90	m	213.00	57488.70	无
楼层		总院 2 号外科楼—心胸外科 11F							
9	窗帘	<p>1. 材质: 采用遮光材质, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.36	m	220.00	2059.20	无

	<p>标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用:</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>							
医院床隔帘	<p>1. 材质:采用医用专用布帘,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	216.60	m	213.00	46135.80	无

		<p>GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的C类要求,医院建议采用C类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>								
楼层		总院 2 号外科楼--普外二区 11F								
10	窗帘	<p>1. 材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃以上),符合医院感染管理要求。表面光</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	7.85	m	220.00	1727.00	无	

	<p>滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>							
医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	203.30	m	213.00	43302.90	无

楼层		总院 2 号外科楼--骨科二区 10F							
11	窗帘	<p>1. 材质: 采用遮光材质, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌 (如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌) 有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级 (难燃) 标准;</p> <p>5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级 (无霉斑), 满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全: 甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒 (如 60°C 以上), 符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌, 便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.31	m	220.00	2048.20	无
	医院床隔帘	<p>1. 材质: 采用医用专用布帘, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌 (如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌) 有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	216.60	m	213.00	46135.80	无

		<p>8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的B1级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的C类要求，医院建议采用C类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如60℃以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例1:1.6米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期6年，轨道质保期6年。</p>								
楼层		总院2号外科楼—骨科三区10F								
12	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的B1级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的C类要求，医院建议采用C类。重金属、异味、</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.31	m	220.00	2048.20	无	

	<p>可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃以上)，符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>							
医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃以上)，符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	216.60	m	213.00	46135.80	无

		钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等； 9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。							
楼层		总院 2 号外科楼—妇科 9F							
13	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	13.57	m	220.00	2985.40	无
	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	230.00	m	213.00	48990.00	无

		<p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>								
楼层		总院 2 号外科楼—小儿外科 9F								
14	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	7.82	m	220.00	1720.40	无	

	<p>级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>							
医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	135.00	m	213.00	28755.00	无

		<p>洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>								
楼层		总院 2 号外科楼—新生儿科 8F								
15	窗帘	<p>1. 材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	21.15	m	220.00	4653.00	无	

		9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。							
楼层		总院 2 号外科楼--产科 8F							
16	窗帘	<p>1. 材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60°C 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	7.86	m	220.00	1729.20	无
	医院床隔帘	<p>1. 材质:采用医用专用布帘,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	160.70	m	213.00	34229.10	无

		<p>制作用：</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>								
楼层		总院 2 号外科楼—产科 7F								
17	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.30	m	220.00	2046.00	无	

	<p>全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上), 符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌, 便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。</p>							
医院床隔帘	<p>1. 材质: 采用医用专用布帘, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑), 满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全: 甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上), 符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌, 便于日常擦拭和清洗。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	165.40	m	213.00	35230.20	无

		8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等; 9. 医用床隔帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。								
楼层		总院 2 号外科楼—产房 7F								
18	窗帘	1. 材质: 采用遮光材质, 需防潮、抑菌、阻燃; 2. 遮光率: $\geq 70\%$; 3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌 (如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌) 有明显抑制作用; 4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012 《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级 (难燃) 标准; 5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级 (无霉斑), 满足医院潮湿环境的使用要求。 6. 环保与安全: 甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。 7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒 (如 60℃ 以上), 符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌, 便于日常擦拭和清洗。 8. 窗帘布料比例 1:2 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等; 9. 医用窗帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。	绍兴乐承纺织品有限公司	/	22.97	m	220.00	5053.40	无	
	医院床隔	1. 材质: 采用医用专用布帘, 需	绍兴乐承纺织品有	/	96.00	m	213.00	20448.00	无	

	帘	<p>防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	限公司						
	楼层	总院 2 号外科楼—神经外科 6F							
19	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	9.28	m	220.00	2041.60	无

	<p>分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>							
医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	215.40	m	213.00	45880.20	无

		<p>关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃以上)，符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>								
楼层		总院 2 号外科楼--神外重症室 6F								
20	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃以上)，符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	46.11	m	220.00	10144.20	无	

		轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等； 9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。							
楼层		总院 2 号外科楼--ICU 二区 5F							
21	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	42.94	m	220.00	9446.80	无
楼层		总院 2 号外科楼--手术室 4F、3F							
22	窗帘	<p>1. 材质：采用遮光材质，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	12.66	m	220.00	2785.20	无

	<p>标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用:</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>							
医院床隔帘	<p>1. 材质:采用医用专用布帘,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	19.90	m	213.00	4238.70	无

		<p>GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的C类要求,医院建议采用C类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>							
楼层		总院 2 号外科楼—病理科 2F							
23	窗帘	<p>1. 材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃以上),符合医院感染管理要求。表面光</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	2.80	m	220.00	616.00	无

		滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。 8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等； 9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。							
楼层		总院 2 号外科楼--营养科 2F							
24	窗帘	1. 材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃; 2. 遮光率: $\geq 70\%$; 3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用; 4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准; 5. 防霉性能:具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。 6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。 7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。 8. 窗帘布料比例 1:2 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等; 9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。	绍兴乐承纺织品有限公司	/	7.85	m	220.00	1727.00	无
楼层		总院 2 号外科楼--中心药房 1F							

25	窗帘	<p>1. 材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	13.15	m	220.00	2893.00	无	
楼层		总院 2 号外科楼—电梯值班室 1F								
26	窗帘	<p>1. 材质:采用遮光材质,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	0.95	m	220.00	209.00	无	

		<p>分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 窗帘布料比例 1:2 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用窗帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>								
楼层		江北院区内科楼--呼吸内科 16F、15F								
1	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	183.40	m	213.00	39064.20	无	

	<p>需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>							
医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	229.80	m	213.00	48947.40	无

		米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等; 9. 医用床隔帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。							
楼层	江北院区内科楼--神经内科 14F、13F、12F								
2	医院床隔帘	<p>1. 材质: 采用医用专用布帘, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌 (如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌) 有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012 《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级 (难燃) 标准;</p> <p>5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级 (无霉斑), 满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全: 甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒 (如 60°C 以上), 符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌, 便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	208.60	m	213.00	44431.80	无

医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	233.80	m	213.00	49799.40	无
医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	156.30	m	213.00	33291.90	无

		<p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>								
楼层		江北院区内科楼--血液内科 11F								
3	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：$\geq 70\%$；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥ 0级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	233.70	m	213.00	49778.10	无	

		<p>全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>								
楼层		江北院区内科楼--康复医学科 10F								
4	医院床隔帘	<p>1. 材质: 采用医用专用布帘,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全: 甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃ 以上),符合医院感染管理要求。表面光</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	220.20	m	213.00	46902.60	无	

		滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。 8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等； 9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。							
楼层		江北院区内科楼--消化内科一区 9F							
5	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	232.80	m	213.00	49586.40	无

		9. 医用床隔帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。							
楼层		江北院区内科楼--消化内科二区 8F							
6	医院床隔帘	<p>1. 材质: 采用医用专用布帘, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准, 对常见致病菌 (如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌) 有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级 (难燃) 标准;</p> <p>5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级 (无霉斑), 满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全: 甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求, 医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒 (如 60°C 以上), 符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌, 便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米, 含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板, 吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年, 轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	192.60	m	213.00	41023.80	无
楼层		江北院区内科楼--心血管内科 7F、6F							
7	医院床隔帘	<p>1. 材质: 采用医用专用布帘, 需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	196.40	m	213.00	41833.20	无

	<p>纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>							
医院床隔帘	<p>1. 材质:采用医用专用布帘,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性:应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃:需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能:具有防霉等级≥ 0级(无霉斑),满足医院潮湿环</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	196.40	m	213.00	41833.20	无

		<p>境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁: 面料应可水洗、可高温消毒(如 60℃以上),符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌,便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米,含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板,吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等;</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年,轨道质保期 6 年。</p>								
楼层	江北院区内科楼—中医科 5F									
8	医院床隔帘	<p>1. 材质: 采用医用专用布帘,需防潮、抑菌、阻燃;</p> <p>2. 遮光率: $\geq 70\%$;</p> <p>3. 抗菌性: 应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准,对常见致病菌(如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)有明显抑制作用;</p> <p>4. 防火阻燃: 需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级(难燃)标准;</p> <p>5. 防霉性能: 具有防霉等级 ≥ 0 级(无霉斑),满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全:甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求,医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁:</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	196.40	m	213.00	41833.20	无	

		<p>面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>								
楼层		江北院区内科楼—肾内科 4F								
9	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级 ≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	211.60	m	213.00	45070.80	无	

		架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等； 9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。							
楼层		江北院区一康复医学科二区							
10	医院床隔帘	<p>1. 材质：采用医用专用布帘，需防潮、抑菌、阻燃；</p> <p>2. 遮光率：≥70%；</p> <p>3. 抗菌性：应符合 GB 20944.1 纺织品 抗菌性能的评价等相关标准，对常见致病菌（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）有明显抑制作用；</p> <p>4. 防火阻燃：需符合 GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级》中的 B1 级（难燃）标准；</p> <p>5. 防霉性能：具有防霉等级≥0 级（无霉斑），满足医院潮湿环境的使用要求。</p> <p>6. 环保与安全：甲醛含量需符合 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范中的 C 类要求，医院建议采用 C 类。重金属、异味、可分解致癌芳香胺染料等指标需达标。无荧光增白剂或符合相关限量要求。</p> <p>7. 卫生与易清洁：面料应可水洗、可高温消毒（如 60℃ 以上），符合医院感染管理要求。表面光滑、不易挂尘、不易吸附细菌，便于日常擦拭和清洗。</p> <p>8. 医用床隔帘布料比例 1:1.6 米，含安装轨道、布带、烤漆挂钩、工字型铝合金轨道、烤漆支架、纳米滑轮、拆除铝扣板，吊顶实木木方加固辅材、安装铝扣板等；</p> <p>9. 医用床隔帘质保期 6 年，轨道质保期 6 年。</p>	绍兴乐承纺织品有限公司	/	236.90	m	213.00	50459.70	无
	304 不锈钢框	<p>1. 规格：方管规格 3.8cm*2.5cm，厚度 1.2mm，304</p>	广东昌华海利科技有限公司	/	630.20	m	106	66801.2	无

	架 2. 康复医学科二区的吊顶高度过高,不适宜在吊顶安装隔帘轨道,搭建 304 不锈钢框架,用于支撑和悬挂隔帘及轨道。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

磋商总报价：（大写）人民币壹佰伍拾叁万壹仟捌佰元壹角零分（小写）¥1531800.10

服务期限：自签订合同之日起 120 个日历日内完成全部货物的交付、安装调试并初步验收合格。（以合同正式履约时间为准）。

注：

- 1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供响应报价表，**否则其响应按无效响应处理。**
- 2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应按无效响应处理。**
- 3、请根据所竞服务内容，逐条对应本项目竞争性磋商采购文件“第二章 采购需求书”中“采购需求书”的内容详细填写相应的具体内容。
- 4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。
- 5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。
- 6、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（CA电子签章）：广西桂平市康民商贸有限公司
 日期：2026 年 5 月 29 日

附件二：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加桂平市人民医院（单位名称）的桂平市人民医院总院2号外科楼和江北内科楼安装窗帘和床隔帘项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （窗帘、医院床隔帘），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为绍兴乐承纺织品有限公司（企业名称），从业人员28人，营业收入为600万元，资产总额为1300万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （304 不锈钢框架），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为广东昌华海利科技有限公司（企业名称），从业人员21人，营业收入为510万元，资产总额为990万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（CA 电子签章）：广西桂平市康民商贸有限公司

日期：2026 年 5 月 29 日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。